



شرکت مدیریت تولید، انتقال  
و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

معاونت هماهنگی توزیع  
دفتر پشتیبانی فنی



دستورالعمل‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره برداری و سرویس و نگهداری

## تابلوی فشار متوسط کمپکت



ویرایش یک - شهریور ۱۳۹۰



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

## دستورالعمل های نصب، نظارت بر نصب، بهره برداری و سرویس و نگهداری

### تابلوی فشار متوسط کمپکت

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	تاریخ	وضعیت سند
شرکت توانیر	شرکت توزیع نیروی پژوهشگاه نیرو	شهریور ماه کمیته تخصصی تابلوی فشار متوسط برق تهران بزرگ	۱۳۹۰ سال	چاپ صفر ویرایش یک
امضا	امضا	امضا		



## پیشگفتار

در دهه های اخیر شاهد توسعه کمی و کیفی بسیار شتابدار در تمام وجوده علم و صنعت هستیم و صنعت برق نیز بعنوان صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن دارای تجهیزات بسیار متنوع در رسته های مختلف از این قاعده مستثنა نبوده و هر روزه با توجه به روند تغییرات در نوع و سطح نیاز بهرهبرداران، انجام تغییرات در نوع تپولوژی شبکه ها و بواسطه آن استفاده از تجهیزات جدید در شبکه ها ضروری می گردد. صنعت توزیع نیروی برق نیز بواسطه نزدیکی با نقطه مصرف و تنوع در شرایط و تجهیزات دارای بیشترین سطح تغییرات می باشد که ضرورت دارد کاربران از این تغییرات آگاه و متناسب با آن نسبت به ارتقای قابلیت های عملیاتی و نیروی انسانی خود اقدام نمایند. این مهم در مجاورت سیاستها و استراتژی های کلی صنعت برق کشور مبنی بر واگذاری فعالیت های اجرایی به بیرون از سازمان ها، اهمیتی دوچندان می باید که بتوان علاوه بر ایجاد زبان مشترک فنی، روابط مابین ارکان دست اندر کاران پروژه ها را نیز از بدو انجام طراحی طرح تا بهرهبرداری، سرویس و نگهداری از تجهیزات پروژه را شفاف نموده و در چارچوب آن اقدام گردد که در این صورت با ایجاد وحدت نظر فنی، ارتقای اثربخشی طرح ها و کاهش هزینه های جاری را شاهد خواهیم بود.

تعاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در راستای سیاست های شرکت توانیر در راهبرد شرکت های توزیع و ایجاد بستر های مناسب برای ارتقای سطح مهندسی و اجرای پروژه های توزیع به موازات برنامه تدوین "دستورالعمل های تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مترتب بر کالاهای کثیرالمصرف" برنامه تدوین "دستورالعمل های نصب، نظارت بر نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تجهیزات کثیرالمصرف" را در دستور کار قرارداده و با توجه به پتانسیل کارشناسی و مدیریتی موجود در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، دبیرخانه مدیریت و تدوین دستورالعمل های مذکور را در قالب تفاهم نامه ای به شرکت مذکور واگذار نمود که در اینجا لازم است از جناب آقای مهندس سید محمد هاشمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که با بلند نظری متقبل رحمت انجام این پروژه شدند تشکر و قدردانی شود.

اینک با لطف و عنایت حضرت خداوند متعال دستورالعمل حاضر در معرض استفاده عموم کارشناسان و صاحب نظران قرار می گیرد. بدیهی است کاستی های آن با رهنمودهای ارزنده دست اندر کاران صنعت مرتفع خواهد شد.

غلامرضا خوش خلق

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر



## مقدمه و تاریخچه سند

پس از تبادل تفاهم نامه و واگذاری مسئولیت مدیریت تهیه "دستورالعمل های نصب، نظارت بر نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه های توزیع" با هدف تدوین راهنمای دستاندرکاران در زمینه نصب، نظارت، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تجهیزات توزیع از طرف شرکت توانیر به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، استفاده از خدمات نهادهای مشاوره ای جهت تدوین پیش نویس دستورالعمل های مذکور در دستور کار قرار گرفت.

دستورالعمل حاضر تحت عنوان "دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت" مشتمل بر چهار دستورالعمل به منظور استفاده پیمانکاران و مجریان در حوزه نصب تجهیزات و همکاران و پیمانکاران شاغل در حوزه بهرهبرداری و سرویس و نگهداری و همچنین دستگاه های نظارت کنترل و نظارت بر اجرای عملیات نصب و بهرهبرداری تجهیزات توزیع پژوهشکده انتقال و توزیع نیروی پژوهشگاه نیرو و با حضور اعضاء به شرح زیر تدوین گردیده است.

رئیس پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو	فرضعلیزاده	صفر
مدیر گروه پژوهشی خط و پست	شریعتی	محمد رضا
مدیر گروه تدوین	قدیری	حمیده
کارشناس تدوین	مهدی نیا روذری	حسین
کارشناس تدوین	خیامیم	سارا
مشاور	فتحی رضایی	مهردی

پیش نویس مذکور با حضور و مشارکت متخصصین و صاحبنظران صنعت برق در قالب کمیته ای با حضور اعضای گروه تدوین و افراد مشروحه ذیل در تاریخ ۹۰/۶/۲۸ مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفته است.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز	اباچی زاده	سعید
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد	احمدی	محمدعلی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران	اردکانی	حسین
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	جمالی	مهردی
شرکت نیرو توسعه	حسینی	علیرضا
شرکت منیران	روزبهانی	بهروز
شرکت مهام شرق	سیفی	
شرکت مهندسین البرز نیرو تابش	طاهریانفر	مجتبی
مشاور شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان	علم باز	امید
شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	فخاری	اکبر
شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	فراهانی	محمدعلی
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	قلیزاده	کامران



شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	قویمی	هوشنگ
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران	کراتی	هوشنگ
شرکت پارس تابلو	کفایی	امیر
پژوهشگاه نیرو	گیلوازداد	محتبی
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران	ملاسعیدی	مسعود
شرکت جابن	وزیری	علی
شرکت تابش تابلو	وسمه‌ای	امیر

بر خود لازم می‌دانم از آقای مهندس محمدرضا مشهدی فراهانی - مدیر پژوهه، آقای مهندس اکبر یاور طلب - مدیر کل پشتیبانی فنی توزیع شرکت توانیر و آقای مهندس عبدالحمید ارسطو - قائم مقام و معون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به جهت حمایت و پشتیبانی و از آقای دکتر سید ابراهیم موسوی ترشیزی - ریاست پژوهشگاه نیرو و آقای مهندس محسن مرجانمهر - معاونت پژوهشی و کلیه اعضای تیم پژوهه پژوهشگاه نیرو به جهت تدوین پیش نویس و کلیه اعضای محترم کمیته فنی که زحمت بررسی دستورالعمل را متقبل شدند و همچنین از آقای مهندس اکبر فخاری نیز به جهت اهتمام و پیگیری تدوین و تصویب دستورالعمل مذکور، تشکر و قدردانی نمایم. موجب امتنان خواهد بود اگر متخصصین، کارشناسان و دست اندر کاران با رهنماههای ارزنده خویش ما را در رفع کاستی‌ها یاری نمایند.

سید محمد هاشمی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ



## درباره دستورالعمل نصب، نظارت بر نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت

مطالعه دقیق این دستورالعمل و سایر مدارک فنی و دستورالعمل های سازنده تابلوی فشار متوسط کمپکت که به هنگام تحويل همراه تجهیز می باشند، به کاربران این اجازه را می دهد تا استفاده بهینه را از تجهیز ببرند. لذا توجه به نکات زیر الزامی است:

- قبل از نصب، بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت این دستورالعمل و دستورالعمل سازنده تجهیز مورد نظر بدقت مطالعه شود. بهرهبرداری، سرویس و نگهداری نادرست تابلوهای فشار متوسط می تواند منجر به صدمات مالی و جانی شدید شود.
- کارایی رضایت‌بخش تابلوی فشار متوسط کمپکت به نصب صحیح، تنظیمات دقیق و سرویس و نگهداری کافی آن بستگی دارد.
- تجهیز باید توسط پرسنل دارای صلاحیت و آموزش دیده نصب، بهرهبرداری، سرویس و نگهداری شود.
- توجه شود که آسیب دیدگی تابلوی فشار متوسط کمپکت و تجهیزات داخلی آن هنگام نصب یا عدم بهرهبرداری صحیح از آن عملکرد درست آن را تحت الشاعع قرار می دهد.
- لازم به ذکر است توضیحات کامل درباره روش های استاندارد رفع عیب، اصول حفظ سلامتی و عملیات تعمیر در داخل این دستورالعمل وجود ندارد.



## فهرست نسخ:

چاپ	ویرایش	تاریخ	توضیحات
صفر	یک	شهریورماه ۱۳۹۰	این نسخه توسط پژوهشگاه نیرو تهیه و در کمیته تخصصی تابلوهای فشار متوسط مورخ ۹۰/۶/۲۸ برگزار شده در پژوهشگاه نیرو مورد تایید اعضا کمیته قرار گرفته است.

دریافت کنندگان سند:

سازمان  
نیرو



## فهرست مطالب

۱۴	۱- هدف و دامنه کاربرد
۱۴	۲- مراجع
۱۵	۳- محدوده اجرا
۱۵	۴- تعاریف و علائم
۱۹	۵- تابلوی فشار متوسط کمپکت
۲۳	۱-۱-۵- انواع سلول های تابلو فشار متوسط کمپکت
۲۴	۱-۱-۵- سلول کلید قدرت
۲۶	۱-۱-۵- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار
۲۷	۱-۱-۵- سلول سکسیونر فیوزدار
۲۸	۱-۱-۵- سلول اندازه گیری
۳۰	۱-۱-۵- سلول رایزر
۳۰	۱-۱-۵- سلول باس - کوپلر
۳۱	۲-۱-۵- شینه ها
۳۲	۳-۱-۵- مدارات کنترل و حفاظت
۳۳	۴-۱-۵- پلاک مشخصات
۳۴	۶- دستورالعمل نصب
۳۴	۱-۱-۶- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز
۳۵	۱-۲-۶- انبارداری و حمل و نقل
۳۵	۱-۲-۶- انبارداری
۳۵	۲-۲-۶- حمل و نقل
۳۶	۲-۲-۶- انتقال تابلو به محل نصب
۳۹	۳-۱-۶- نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت
۴۰	۳-۱-۶- فونداسیون و سطح نصب تابلو

۴۱	- انواع روش‌های نصب تابلو	۶-۳-۲
۴۳	- جانمایی سلول‌های تابلو کمپکت AIS	۶-۳-۳
۴۴	- ثابت‌سازی تابلو	۶-۳-۴
۴۴	- نصب سایر قطعات و علامت‌گذاری	۶-۳-۵
۴۵	- برقراری اتصالات الکتریکی	۶-۳-۶
۴۹	- زمین کردن تابلوی فشار متوسط کمپکت	۶-۴-۴
۵۰	- اتصال تجهیزات به زمین حفاظتی	۶-۴-۵
۵۳	- زمین کردن کابل‌های ورودی	۶-۴-۶
۵۳	- آزمون‌های مورد نیاز	۶-۵
۵۷	- مراحل راهاندازی	۶-۶
۶۰	- دستورالعمل نظارت بر نصب تجهیز	۷
۶۰	- فهرست ابزارآلات مورد نیاز	۷-۱
۶۰	- آینکار و روش اجرایی	۷-۲
۶۳	- دستورالعمل بهره‌برداری	۸
۶۳	- فهرست ابزارآلات مورد نیاز	۸-۱
۶۳	- شرایط بهره‌برداری	۸-۲
۶۴	- شرایط بهره‌برداری عادی	۸-۲-۱
۶۴	- شرایط بهره‌برداری ویژه	۸-۲-۲
۶۵	- بخش‌های مهم تابلوی فشار متوسط کمپکت در بهره‌برداری	۸-۳
۶۵	- محفظه کنترل و حفاظت	۸-۳-۱
۶۶	- تجهیزات اینترلاک	۸-۳-۲
۶۸	- نشانگر ولتاژ	۸-۳-۳
۶۸	- کلید زمین	۸-۳-۴
۶۹	- اهرم قطع و وصل	۸-۳-۵
۶۹	- فیوزهای فشار متوسط	۸-۳-۶
۷۰	- قفل	۸-۳-۷



۷۱	-۴-۸ - روش بهرهبرداری
۷۱	-۱-۴-۸ - وضعیت تجهیزات
۷۲	-۲-۴-۸ - باز کردن
۷۳	-۳-۴-۸ - بستن
۷۵	-۴-۴-۸ - زمین کردن
۷۶	-۵-۴-۸ - تعویض فیوزهای سکسیونر فیوزدار
۷۸	-۹ - دستورالعمل سرویس و نگهداری
۷۸	-۱-۹ - فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز
۷۸	-۲-۹ - آیین کار و روش اجرایی
۸۰	-۳-۹ - بازرسی و سرویس و نگهداری
۸۲	-۳-۹ - تمیز کردن
۸۲	-۲-۳-۹ - علامت گذاری سلول ها و اتصالات
۸۲	-۳-۳-۹ - چگونگی اتصالات
۸۳	-۴-۳-۹ - اینترلاک ها
۸۳	-۵-۳-۹ - کارت مشخصه سرویس و نگهداری
۸۵	پیوست (۱): درجه حفاظت (IP) تابلوی فشار متوسط
۸۶	پیوست (۲): زمین
۸۸	پیوست (۳): درجات آلودگی



## فهرست اشکال

شکل (۱): یک نمونه تابلوی کمپکت AIS	۲۰
شکل (۲): شکل واقعی یک نمونه تابلوی کمپکت GIS	۲۱
شکل (۳): شماتیک یک نمونه تابلوی کمپکت GIS و بخش های مختلف آن	۲۲
شکل (۴): انواع سلول های تابلوی فشار متوسط کمپکت	۲۳
شکل (۵): طرح سلول های یک نمونه تابلوی فشار متوسط کمپکت	۲۴
شکل (۶): نمای رویروی یک نمونه سلول کلید قدرت تابلوی کمپکت AIS	۲۵
شکل (۷): شماتیک یک نمونه سلول کلید قدرت و بخش های مختلف آن	۲۶
شکل (۸): شماتیک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار یک تابلوی AIS	۲۷
شکل (۹): شماتیک یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار و بخش های مختلف آن	۲۸
شکل (۱۰): شماتیک دو نمونه سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط کمپکت و دیاگرام تکخطی آن	۲۹
شکل (۱۱): نمای داخلی یک نمونه سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط کمپکت AIS	۲۹
شکل (۱۲): شماتیک مداری سلول های باس - کوپلر	۳۰
شکل (۱۳): استفاده از یکنواخت کننده های میدان بر روی شینه های تابلوهای کمپکت AIS	۳۱
شکل (۱۴): نمونه ای از شینه های تابلوی فشار متوسط کمپکت AIS	۳۱
شکل (۱۵): نمونه ای از شینه بندی داخل تابلوی کمپکت GIS	۳۲
شکل (۱۶): حمل تابلوها با استفاده از جرثقیل	۳۷
شکل (۱۷): حمل تابلو داخل بسته چوبی به وسیله غلتک	۳۸
شکل (۱۸): موارد ممنوع در حمل و نقل و انبارداری	۳۸
شکل (۱۹): فاصله تابلوی فشار متوسط کمپکت GIS تا دیوار	۳۹
شکل (۲۰): در نظر گرفتن محل خروج گاز در نصب تابلوی کمپکت GIS	۴۰
شکل (۲۱): نصب تابلوی کمپکت GIS بر روی زمین و سکو	۴۱
شکل (۲۲): نصب تابلوهای کمپکت GIS بر روی کانال کابل	۴۲
شکل (۲۳): شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو و شماره یراق آلات آن	۴۳
شکل (۲۴): ثابت سازی تابلوی کمپکت GIS	۴۴
شکل (۲۵): اتصال سر کابل به ترمینال سکسیونر قابل قطع زیر بار در تابلوی کمپکت AIS	۴۶
شکل (۲۶): نمونه ای از محل اتصال سر کابل های چپقی (بوشینگ های پلاگ - این)	۴۶



شکل (۲۷): نحوه اتصال سرکابل های چپقی به تابلوی فشار متوسط ..... ۴۷
شکل (۲۸): اتصال کابل به دیواره تابلو ..... ۴۸
شکل (۲۹): شماتیک نمونه‌ای از شینه اتصال زمین تابلوی کمپکت GIS ..... ۴۸
شکل (۳۰): نمونه‌ای از شینه اتصال زمین یک تابلوی کمپکت AIS ..... ۴۹
شکل (۳۱): جزیيات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست ..... ۵۱
شکل (۳۲): جزیيات نحوه اتصال شین زمین تابلو به شبکه زمین ..... ۵۱
شکل (۳۳): جزیيات اتصال درب فلزی و نردہ بازشو به شبکه زمین پست ..... ۵۲
شکل (۳۴): شیلد بافته شده کابل آماده اتصال به شینه زمین تابلوی فشار متوسط کمپکت ..... ۵۳
شکل (۳۵): مکانیزم عملکرد سکسیونر قابل قطع زیر بار که اینترلاک بین سکسیونر و کلید زمین مانع از عملکرد آن شده است ..... ۶۶
شکل (۳۶): نشان‌دهنده وضعیت سکسیونر دارای کلید زمین و نشانگر ولتاژ نصب شده زیرآن (تابلوی کمپکت AIS) ..... ۶۷
شکل (۳۷): نشان‌دهنده وضعیت سکسیونر دارای کلید زمین (تابلوی کمپکت GIS) ..... ۶۷
شکل (۳۸): اهرم قطع و وصل کلید زمین ..... ۶۹
شکل (۳۹): فیوزهای فشار متوسط ..... ۶۹
شکل (۴۰): سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیربار ..... ۷۰
شکل (۴۱): مکانیزم فرمان سکسیونر به همراه پوشش محافظتی و محل قرارگیری قفل عملکرد سکسیونر ..... ۷۰
شکل (۴۲): شارژ فنر کلید قدرت دارای مکانیزم فنری ..... ۷۵
شکل (۴۳): زمین کردن فیدر متصل به سکسیونر توسط دسته باز و بست ..... ۷۶
شکل (۴۴): نحوه تعویض فیوز در سکسیونر فیوزدار تابلوی کمپکت AIS ..... ۷۷




## فهرست جداول

جدول (۱): فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت .....	۳۴
جدول (۲): آزمون های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوی کمپکت AIS پیش از بهره برداری .....	۵۴
جدول (۳): آزمون های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوی کمپکت GIS پیش از بهره برداری .....	۵۵
جدول (۴): فهرست ابزار آلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت .....	۶۰
جدول (۵): چک لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت .....	۶۱
جدول (۶): فهرست ابزار آلات مورد نیاز جهت بهره برداری .....	۶۳
جدول (۷): ضرایب تصحیح سطح عایقی بر حسب ارتفاع .....	۶۵
جدول (۸): فهرست ابزار آلات مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری .....	۷۸
جدول (۹): کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت .....	۸۴
جدول (پ-۱-۱): درجات مختلف حفاظت (رقم اول) .....	۸۵
جدول (پ-۱-۲): درجات مختلف حفاظت (رقم دوم) .....	۸۵
جدول (پ-۱-۳): درجه آلودگی .....	۸۸

فهرست

رہیابی سریع مطالب



## ۱- هدف و دامنه کاربرد

این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین روش‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره‌برداری و سرویس و نگهداری تابلوهای فشار متوسط کمپکت و هماهنگ سازی و شفافیت در نحوه انجام فرآیندهای مربوطه تهیه و تدوین گردیده است. موارد مرتبط با تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های تجهیزات شبکه‌های توزیع در محدوده کاربرد این دستورالعمل قرار نمی‌گیرد.

## ۲- مراجع

<b>IEC 60050-441: 2010</b>	International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Switchgear, Controlgear and Fuses
<b>IEC 62271-1: 2007</b>	High-voltage switchgear and controlgear- Common specifications
<b>IEC 62271-100: 2003</b>	High-voltage switchgear and controlgear- High-voltage alternating-current circuit-breakers
<b>IEC 62271-102: 2002</b>	High voltage switchgear and controlgear- High voltage alternating current disconnectors and earthing switches
<b>IEC 62271-103: 1998</b>	High voltage switchgear and controlgear- Switches for rated voltages above 1kV and less tan 52kV
<b>IEC 62271-200: 2003</b>	High-voltage switchgear and controlgear- Ac metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1kV and up to and including 52 kV
<b>ANSI/IEEE C37.100: 1992</b>	IEEE Standard Definitions for Power Switchgear
<b>IEEE C37. 20. 2: 1993</b>	IEEE Standard for Metal-Clad Switchgear
<b>IEEE C37. 21: 2005</b>	IEEE Standard for Control Switchboards



استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع (مبانی استاندارد تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

مجلد ۱/۳۰ از استانداردهای  
توانیر

استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع (مشخصات فنی تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

مجلد ۲/۳۰ از استانداردهای  
توانیر

استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع (نصب و نگهداری تابلوهای فشار متوسط و ضعیف)

مجلد ۳/۳۰ از استانداردهای  
توانیر

استاندارد سیستم اتصال زمین شبکه‌های توزیع

مجلد ۳۲ از استانداردهای  
توانیر

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت

نشریه ۳۷۵ سازمان مدیریت  
و برنامه‌ریزی کشور

بروشورها و مدارک سازندگان

### ۳- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل درگیرنده کلیه شرکت‌های توزیع، مشاوران، سازندگان، تامین‌کنندگان و پیمانکاران صنعت توزیع نیروی برق کشور است.

### ۴- تعاریف و علائم

نوعی تابلوی فشار متوسط است که بدلیل استفاده از تجهیزات کلیدزنی در محیط گاز یا شرایط خلاء، دارای ابعاد کوچکتری نسبت به تابلوهای فشار متوسط معمولی هستند.

تابلوی فشار متوسط کمپکت

محفظه‌ای از نوع ایستاده با قابلیت دسترسی از جلو، دارای اسکلت نگهدارنده فلزی که تجهیزات قطع و وصل جریان الکتریکی، تجهیزات اندازه‌گیری و شینه‌های ارتباط دهنده را درون خود جای می‌دهد و صرفا در فضای بسته قابل

تابلوی فشار متوسط



نصب است. این تابلوها در سطوح ولتاژی ۱ تا ۳۶ کیلوولت بکار برده می‌شوند.

نوعی تابلوی فشار متوسط کمپکت است که عایق پیرامون باسbarهای آن هوا بوده و تجهیزات کلیدزنی آن می‌توانند از نوع گازی یا خلاء باشند.

نوعی تابلوی فشار متوسط کمپکت است که عایق پیرامون باسbarهای آن گاز SF<sub>6</sub> بوده و تجهیزات کلیدزنی آن می‌توانند از نوع گازی یا خلاء باشند.

عبارت است از درجه حفاظتی فراهم شده به وسیله محفظه که از افراد در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار، بخش‌های متحرک درون محفظه و همچنین از تجهیزات در برابر ورود اجسام و آب محافظت به عمل می‌آورد (پیوست (۱)).

به قسمتی از تابلوهای فشار متوسط اطلاق می‌شود که به جز در محل‌های مورد نیاز برای اتصالات، کنترل یا تهווیه کاملاً بسته باشد.

به قسمتی از تابلوهای فشار متوسط که یک سلول را از سایر سلول‌ها جدا می‌نماید جداره گویند.

تمامی بخش‌های هادی یک تابلوی فشار متوسط با محفظه فلزی (شامل هادی‌ها و وسائل کلیدزنی) که در تشکیل مدار انتقال انرژی الکتریکی بکار رفته باشند را مدار اصلی گویند.

تمامی بخش‌های هادی یک تابلوی فشار متوسط با محفظه فلزی که در تشکیل مداری (غیر از مدار اصلی) برای کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم به کار رفته باشند را مدار کمکی گویند.

به هادی با امپدانس کم که چندین مدار الکتریکی می‌توانند به طور جداگانه به آن متصل گردند اطلاق می‌گردد.

ولتاژ نامی بیان کننده حد بالای ولتاژ سیستمی است که تابلوی فشار متوسط برای آن طراحی شده است.

تابلوی فشار متوسط کمپکت  
AIS

تابلوی فشار متوسط کمپکت  
GIS

درجه حفاظتی (IP)

سلول

جداره<sup>۱</sup>

مدار اصلی

مدار کمکی

شینه (باسبار)

ولتاژ نامی

<sup>1</sup>- Partition



جريان نامی تابلوی فشار متوسط، مقدار موثر جريانی است که تابلو قادر است تحت شرایط مشخص بهرهبرداری به طور دائم از خود عبور دهد.

اینترلاک در تابلوها برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی از سیستمی به نام اینترلاک استفاده میشود. وجود این سیستم باعث میگردد تا بهرهبردار نتواند حالتی را به وجود آورد که دستگاه برای آن طراحی نشده است و یا دستگاه در حالتی قرار گیرد که برای بهرهبردار ایجاد خطر نماید.

زمین کردن عبارت از اتصال یک مدار الکتریکی یا تجهیز به زمین استاندارد است.

الکترود زمین به هادی که در یک محیط هادی خاص مانند بتونیت یا ذغال دفن شده و دارای تماس الکتریکی با جرم زمین باشد الکترود زمین اطلاق گردد.

هادی زمین هادی است که یک مسیر رسانا یا قسمتی از یک مسیر رسانا را بین یک نقطه خاص از یک سیستم یا تجهیز و یک الکترود زمین فراهم میکند.

شبکه زمین یک سیستم متشكل از الکترودهای زمین با اتصالات به هم پیوسته و زمین شده است که یک زمین مشترک برای اجزای الکتریکی و اسکلت های فلزی بوجود میآورد.

مقاومت الکتریکی موجود بین الکترودهای زمین و جرم کلی زمین، مقاومت زمین نامیده میشود.

کلید قدرت<sup>۱</sup> کلیدی مکانیکی است که توانایی تحمل عبور جريان نامی به طور دائم و جريان اتصال کوتاه در مدت زمانی مشخص را داشته و قادر به قطع جريان نامی و اتصال کوتاه باشد.

سکسیونر قابل قطع زیر بار یک کلید مکانیکی است که برای قطع و وصل جريان بار عادی شبکه طراحی شده است. اين کلید نمیتواند جريان های بیش از جريان نامی را قطع نماید ولی اغلب سکسیونرهای قابل قطع زیر بار به تعداد محدود تحمل وصل جريان اتصال کوتاه را دارند.

سکسیونر غیر قابل قطع زیر یک کلید مکانیکی است که در حالت باز، يك فاصله عایقی متناسب با شرایط

<sup>۱</sup> - در زمان تدوین این دستورالعمل "کلید قدرت" با عنوان "دزنکتور" نیز شناخته شده است.



**بار<sup>۱</sup>**  
لازم جهت جداسازی منبع و بار را برآورده می‌سازد. یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار توانایی قطع و وصل مدارهای دارای جریان را ندارد. سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار در حالت بسته توانایی عبور دادن جریان‌های بار در شرایط عادی شبکه و همچنین توانایی عبور جریان‌های غیرعادی شبکه نظیر جریان اتصال کوتاه را برای مدت زمان معین دارد.

نوعی سکسیونر است که توانایی قطع و وصل جریان‌های نامی بار را دارا می‌باشد. بدلیل وجود فیوز در ساختار آن حفاظت بخشی از شبکه در مقابل اتصال کوتاه یا خطای زمین را دارد.

یک کلید مکانیکی است که برای زمین کردن بخش‌های یک مدار الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کلید توانایی تحمل جریان‌های الکتریکی در شرایط غیر عادی شبکه نظیر اتصال کوتاه در زمان مشخص را دارد.

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر کلید قدرت است.

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر قابل قطع زیر بار است.






این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار است.

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار است.

این علامت در مدارهای الکتریکی نمایش گر کلید زمین (سکسیونر زمین) است.

### سکسیونر فیوزدار

### کلید زمین<sup>۲</sup>



<sup>۱</sup> - در زمان تدوین این دستورالعمل "سکسیونرهای غیرقابل قطع زیر بار" با عنوان "سکسیونرهای ساده" نیز شناخته شده‌اند.

<sup>۲</sup> - در زمان تدوین این دستورالعمل "کلید زمین" با عنوان "سکسیونر زمین" و "سکسیونر اتصال زمین" نیز شناخته شده است.



## ۵- تابلوی فشار متوسط کمپکت

تابلوی فشار متوسط کمپکت ترکیبی از تجهیزات کنترلی، تجهیزات گازی و حفاظتی به همراه سلول، سازه های نگهدارنده و اتصالات مربوطه است که در سیستم های توزیع و در محل های سرپوشیده به منظور قطع و وصل جریان و حفاظت شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستورالعمل تابلوهای کمپکت AIS و GIS مورد بررسی قرار گرفته است. این تابلوها بدلیل استفاده از تجهیزات کلیدزنی گازی یا خلاء دارای ابعاد کوچکتری نسبت به تابلوهای فشار متوسط معمولی هستند. سکسیون های قابل قطع زیر بار موجود در تابلوهای کمپکت GIS<sup>۱</sup> و AIS<sup>۲</sup> از نوع گازی بوده و کلیدهای قدرت مورد استفاده در آنها می توانند از نوع گازی یا از نوع خلاء باشند. عایق پیرامون باسیارهای تابلوهای کمپکت AIS هوا بوده ولی باسیارهای تابلوهای کمپکت GIS در درون گاز SF<sub>6</sub> قرار گرفته اند. در تابلوهای GIS علاوه بر باسیارها کلیه ادوات کلیدزنی نیز درون گاز SF<sub>6</sub> قرار دارند. شکل واقعی یک تابلوی کمپکت AIS در شکل (۱) نشان داده شده است.

<sup>1</sup>- Air Insulated Substation

<sup>2</sup>- Gas Insulated Substation




شکل (۱): یک نمونه تابلوی کمپکت AIS

شکل واقعی یک تابلوی کمپکت GIS در شکل (۲) و شماتیک و بخش‌های مختلف یک تابلو GIS در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل (۲): شکل واقعی یک نمونه تابلوی کمپکت GIS




شکل (۳): شماتیک یک نمونه تابلوی کمپکت GIS و بخش های مختلف آن

تابلوهای فشار متوسط کمپکت GIS به صورت یکپارچه تحویل خریدار داده شده و به صورت سلول های جداگانه نمی باشند. تابلوهای کمپکت AIS به صورت سلول های مجزا هستند که می توانند در کنار یکدیگر در کارخانه سازنده یا در محل پست نصب شوند. تابلوهای کمپکت AIS متشکل از تعدادی سلول است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است.



## ۵-۱- انواع سلول‌های تابلو فشار متوسط کمپکت

انواع ساختار سلول‌ها ای مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط کمپکت AIS در شکل (۴) نشان داده است.



الف- سلول کلید قدرت<sup>۱</sup> دارای سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالادرست و کلید زمین کننده و ادوات اندازه‌گیری

ب- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار دارای کلید زمین

ج- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار فیوزدار دارای کلید زمین

د- سلول اندازه‌گیری

ه- سلول رایزر

و- سلول باس-کوپلر


شکل (۴): انواع سلول‌های تابلوی فشار متوسط کمپکت

طرح تابلوی فشار متوسط تعیین می‌نماید که کدام سلول‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. یک نمونه طرح سلول‌های

تابلوی فشار متوسط کمپکت در

شکل (۵) نشان داده شده است.

<sup>۱</sup>- در زمان تدوین این دستورالعمل کلید قدرت در صنعت برق با نام "دژنکتور" نیز شناخته شده است.




شکل (۵): طرح سلول‌های یک نمونه تابلوی فشار متوسط کمپکت

### ۱-۱-۵ - سلول کلید قدرت

سلول کلید قدرت شامل کلید قدرت، یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و شینه‌بندی‌ها و رله حفاظتی با ترانس‌های حفاظتی است. این سلول همچنین شامل محفظه کنترل و حفاظت فشار ضعیف که دارای درب جداگانه بوده و تجهیزات حفاظتی - کنترلی فشار ضعیف داخل آن نصب می‌شوند. در شکل (۶) شمای واقعی یک سلول کلید قدرت و در شکل (۷) شماتیک ادوات موجود در آن نشان داده شده است.



شکل (۶): نمای روبروی یک نمونه سلول کلید قدرت تابلوی کمپکت AIS



شکل (۷): شماتیک یک نمونه سلول کلید قدرت و بخش های مختلف آن


همانگونه که در شکل (۷) مشاهده می شود یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالای کلید قدرت نصب می شود که این کلید وظیفه بی برق کردن کلید قدرت را در زمان تعمیرات بر عهده دارد. این سکسیونر به هیچ وجه نباید در زیر بار باز شود به همین دلیل یک ایترلاک میان کلید قدرت و این سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار وجود دارد که مانع از عملکرد سکسیونر قبل از باز شدن کامل کلید قدرت می شود.

### ۵-۱-۲- سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار

سلول های مرتبط با فیدرهای ورودی و فیدرهای خروجی تابلوی فشار متوسط به طور معمول به سکسیونرهای قابل قطع زیر بار مجهز می شوند که این سکسیونرها دارای کلید زمین کننده می باشند. کلید زمین کننده تنها در صورت بی برق بودن سرکابل های فیدرهای ورودی یا خروجی پس از کنترل کردن توسط نشانگر ولتاژ می توان آنها را زمین کرد. شماتیک یک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار در شکل (۸) نشان داده شده است. در این سلول یک سکسیونر




قابل قطع زیر بار گازی و کلید زمین مربوطه به همراه مقره های خازنی برای اندازه گیری وجود دارد. همچنین نشان دهنده وضعیت کلید و نشانگر ولتاژ بر روی سلول قابل ملاحظه است.



شکل (۸): شماتیک سلول سکسیونر قابل قطع زیر بار یک تابلوی AIS

### ۱-۳-۵ - سلول سکسیونر فیوزدار

در بعضی موارد برای حفاظت و برقرار کردن ترانسفورماتورهای توزیع (معمولاً ترانسفورماتورهای دارای قدرت پایین زمینی) بجای استفاده از کلید قدرت از سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار استفاده می شود. در شکل (۹) شماتیک تجهیزات داخلی یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار آورده شده است.




شکل (۹): شماتیک یک نمونه سلول سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیر بار و بخش های مختلف آن

#### ۴-۱-۵- سلول اندازه گیری


تابلوهای اندازه گیری فشا ر متوسط شامل ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژی است که در آن تعییه شده‌اند. این ترانسفورماتورها برای اندازه گیری میزان توان مصرفی فیدر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تابلوهای اندازه گیری در دو نوع موجود هستند:

- تابلوهای اندازه گیری دارای ۳ ترانسفورماتور جریان و ۳ ترانسفورماتور ولتاژ
- تابلوهای اندازه گیری دارای ۳ ترانسفورماتور جریان و ۲ ترانسفورماتور ولتاژ

در شکل (۱۰) شماتیک و دیاگرام تک خطی دو سلول اندازه گیری دارای ترانسفورماتور جریان و ولتاژ نشان داده شده است. شکل (۱۱) نیز نمای داخلی یک نمونه سلول اندازه گیری تابلوی کمپکت AIS را نشان می‌دهد.



شکل (۱۰): شماتیک دو نمونه سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط کمپکت و دیاگرام تک خطی آن



شکل (۱۱): نمای داخلی یک نمونه سلول اندازه گیری تابلوی فشار متوسط کمپکت AIS




## ۱-۵- سلول رایزر

سلول رایزر شامل یک شینه عمودی یا افقی است که به منظور تکمیل چیدمان سلول‌های تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. آرایش شینه عمودی به منظور اتصال باسیارهای موجود در قسمت پایین تابلو به باسیارهای موجود در قسمت بالای تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سلول‌ها می‌توان ترانس‌های ولتاژ (PT) اندازه‌گیری و ترانس‌های جریان حفاظتی را نصب نمود. شماتیک مداری این نوع تابلو بدون CT حفاظتی و PT اندازه‌گیری در شکل (۱۲) نشان داده شده است.

## ۱-۶- سلول باس- کوپلر

برای وصل کردن دو باسیار سه فاز مجاور در یک تابلو فشار متوسط از سلول باس- کوپلر استفاده می‌شود. برای اتصال باسیارهای مجاور می‌توان از سکسیونر یا کلید قدرت استفاده نمود. شماتیک مداری سلول باس- کوپلر در شکل (۱۲) نشان داده شده است.



الف- سلول باس- کوپلر دارای کلید قدرت


ب- سلول باس- کوپلر دارای سکسیونر قابل قطع زیر بار

شکل (۱۲): شماتیک مداری سلول‌های باس- کوپلر



## ۵-۲- شینه ها

شینه های تابلوی فشار متوسط ارتباط الکتریکی بین سلول های تابلو فشار متوسط را برقرار می‌سازد. عایق سازی این بخش در تابلوهای کمپکت AIS به صورت دائم با هوا و در تابلوهای کمپکت GIS بوسیله گاز صورت می‌گیرد. شینه های موجود در تابلوهای فشار متوسط کمپکت توسط پیچ و مهره های مناسب و با استفاده از یکنواخت کننده های میدان (شکل (۱۳)) به ترمیнал های سکسیونرهای موجود در تابلو متصل می‌شوند.



شکل (۱۳): استفاده از یکنواخت کننده های میدان بر روی شینه های تابلوهای کمپکت AIS

شکل (۱۴) نمونه ای از این شینه بندی ها را در داخل تابلوی فشار متوسط کمپکت نشان می دهد. شینه بندی های تابلوهای فشار متوسط کمپکت GIS که درون محفظه گاز قرار می گیرند در شکل (۱۵) نشان داده شده است.



شکل (۱۴): نمونه ای از شینه های تابلوی فشار متوسط کمپکت AIS



شکل (۱۵): نمونه‌ای از شینه‌بندی داخل تابلوی کمپکت GIS

### ۳-۵ - مدارات کنترل و حفاظت

مدارات کنترلی و حفاظتی تابلوی فشار متوسط کمپکت عمدتاً شامل تجهیزات به شرح زیر است.

- سیم‌های ارتباطی مدارات کمکی

- رله‌های حفاظتی

- مدارهای کنترلی

- کلیدهای مینیاتوری و فیوزهای فشار ضعیف

- لوازم اندازه‌گیری

- کنتاکت‌های کمکی کلید قدرت

- کنتاکت‌های کمکی سکسیونرها

- کنتاکت‌های کمکی کلیدهای زمین

- نشانگر ولتاژ

- نشانگر فشار گاز

- منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

<sup>۱</sup>- Uninterruptible Power Supply



## ۴-۵- پلاک مشخصات

پلاک مشخصات باید برای تمام تجهیزات داخل تابلو، سلول ها و لوازم حفاظتی و کنترلی به کار رفته در آنها تهیه گردد. پلاک تابلوها و تجهیزات باید از مواد با دوام تهیه شده و به گونه ای باشد که نور را منعکس نکند. پلاک ها باید به طور واضح و مختصر اطلاعات فنی را ارایه کنند و در محلی روی تابلو نصب شوند که به راحتی قابل رویت باشند. نوشتن اطلاعات به شرح زیر بر روی پلاک تابلوهای فشار متوسط الزامی است:

- نام سازنده و یا علامت و آرم مشخصه آن
- شماره سریال یا نوع علامت طراحی که توسط آن تمام اطلاعات لازم را بتوان از سازنده دریافت نمود.
- ولناژ نامی
- جریان های نامی برای شینه ها و مدارها
- فرکانس نامی
- سال ساخت



## ۶- دستورالعمل نصب

این قسمت شامل بخش‌های فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز، انبارداری و حمل و نقل، مراحل نصب، آزمون‌های مورد نیاز و مراحل راهاندازی است که در ادامه به صورت مشروح به موضوعات پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است به دلیل تنوع تابلوهای فشار متوسط کمپکت موجود در بازار، طبیعتاً دستورالعمل نصب برای کلیه تابلوها یکسان نبوده و لازم است ابتدا دستورالعمل نصب سازنده و سپس این دستورالعمل ملاک عمل قرار گیرد.

### ۶-۱- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت در جدول (۱) ارایه شده است.

جدول (۱): فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز جهت نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت

ردیف	نام ابزار و یا ماشین آلات	توضیحات
۱	وسیله نقلیه مجاز	جهت حمل ابزار و تجهیزات به محل نصب
۲	جرثقیل	برای انتقال تابلو به داخل ساختمان پست
۳	غلتک	برای جابجایی تابلو داخل پست
۴	زنگیر و یا تسمه مناسب و قلاب و قرقره	جهت انتقال تابلو به داخل پست
۵	آچار بکس در اندازه‌های مختلف	آچار بکس در اندازه‌های مختلف
۶	آچار رینگی در اندازه‌های مختلف	آچار رینگی در اندازه‌های مختلف
۷	آچار ترکمتدار	جهت اطمینان از محکم بودن اتصالات
۸	برس سیمی	
۹	گریس	
۱۰	انبردست	
۱۱	اره آهن بر	
۱۲	دریل و متدهای مورد نیاز	جهت سوراخ کاری کف پست
۱۳	تراز	
۱۴	لوازم ایمنی فردی و گروهی	جهت حفظ ایمنی
۱۵	ژنراتور سیار	جهت تامین برق در هنگام نصب تابلو
۱۶	سیم سیار	
۱۷	چراغ اضطراری	جهت تامین روشنایی موقت هنگام نصب تابلو
۱۸	فرز دستی	
۱۹	اهرم یا دیلم	برای جابجا کردن تابلو درون ساختمان پست
۲۰	شینه‌های اتصال دهنده	جهت اتصال شینه‌های سلول ها به یکدیگر



## ۶-۲-۱-۶- انبارداری و حمل و نقل

در هر یک از مراحل انبارداری و حمل و نقل باید نکات به شرح زیر مورد توجه قرار گیرند.

### ۶-۲-۱-۶-۱- انبارداری

- تابلوهای فشار متوسط کمپکت باید در محل های خشک، دارای تهویه مناسب، نگهداری و انبارداری شوند و در مقابل آلودگی های خورنده محافظت گرددند.
- جهت کنترل هنگام تحويل تابلو، تحويل گیرنده موظف است هر گونه مشکل در تابلو را با ذکر جزئیات مربوطه از قبیل شماره سریال، تاریخ ساخت، مشخصات نامی تابلو و ادوات مورد استفاده در سلول ها را به اطلاع شرکت سازنده یا تامین کننده مربوطه برساند.
- تحويل گیرنده موظف است تابلو را در شرایطی که امکان نصب سریع آن وجود نداشته باشد، در مکان خشک، قادر آلودگی های خورنده و بدون تغییرات قابل ملاحظه درجه حرارت، نگهداری و انبارش کند.
- تابلو باید به صورتی انبارش شود که پلاک مشخصات آن به راحتی قابل رویت باشد.
- تابلوهای مشابه باید در انبار کنار یکدیگر قرار گیرند.
- در صورتی که تابلو دارای بسته بندی مخصوص نباشد، تابلو با پوشش مناسب پوشانده شده و در صورت نیاز از گرم کننده های ضد تقطیر جهت جلوگیری از یخ زدنگی تابلو در محل انبار استفاده گردد.
- در انبارش تابلوها در محل های با رطوبت بالا، قرار دادن رطوبت گیر مناسب در داخل بسته بندی و قرار دادن حداقل یک پاکت رطوبت گیر استاندارد برای هر سلول توصیه می شود.
- پاکت های رطوبت گیر هر شش ماه یکبار تعویض گرددند.
- تحويل گیرنده موظف است تابلو را براساس دستورالعمل های سازنده از بسته بندی آن خارج کند.

### ۶-۲-۱-۶-۲- حمل و نقل

- بسته بندی تابلوهای فشار متوسط باید دارای قلاب مناسب حمل با جرثقیل یا پالت برای حمل با لیفتراک باشد.
- تابلوهای بسته بندی شده بایستی به گونه ای به وسیله طناب یا تسممه جهت حمل بر روی وسیله نقلیه محکم گرددند تا از هرگونه ضربه شدید و یا واژگون شدن به هنگام چرخش ها یا ایست های ناگهانی جلوگیری کنند.
- تخلیه تابلوها بایستی با دقت خیلی زیاد و با استفاده از جرثقیل هایی مناسب با وزن هر مجموعه تابلو انجام گیرد.



## ۶-۲-۳- انتقال تابلو به محل نصب


برای بلند کردن سلول‌های تابلوی فشار متوسط کمپکت AIS و انتقال آن به داخل پست‌های فشار متوسط توزیع می‌توان هر کدام از تابلوها را به صورت جداگانه (شکل ۱۶-الف) یا در گروه‌های دوتایی حمل نمود (شکل ۱۶-ب). در صورتی که نتوان گروه‌های سلول‌های دو تایی سلول‌ها را وارد ساختمان پست نمود لازم است ابتدا این گروه‌ها از هم باز شده و با نصب قلاب‌های حمل<sup>۱</sup> مناسب در چهار گوشه بالای آن، تابلوها را به داخل پست محل نصب انتقال داد.

**⚠️ تابلوهای کمپکت GIS** باید به صورت یکپارچه حمل شوند و در صورتی که نیاز باشد سلول‌های آن از یکدیگر جدا شوند و در داخل پست مجدداً به یکدیگر متصل شوند، این کار حتماً باید توسط پرسنل مخبر و آموزش دیده انجام شود.

برای انتقال سلول‌های تابلوی فشار متوسط به داخل پست ابتدا مراحل زیر باید طی شوند:

- ۱- سلول از بسته‌بندی آن خارج شود.
- ۲- قلاب حمل مربوط به اتصال زنجیر یا تسمه در بالای تابلو نصب شده و پیچ‌های نگهدارنده آنها محکم گردد.
- ۳- دقت شود که قلاب‌های حمل توسط تسمه یا زنجیر از چهار نقطه به قلاب جرثقیل بسته شوند.
- ۴- حداقل زاویه مجاز تسمه‌های حمل از امتداد عمود ۳۰ درجه باشد.

<sup>۱</sup>Eye Bolt



شکل (۱۶): حمل تابلوها با استفاده از جرثقیل


برای انتقال تابلو به داخل پست و محل نصب آن دو راهکار موجود است. راهکار اول استفاده از جرثقیل برای انتقال تمامی سلول‌های تابلو به محل نصب آنها در داخل پست فشار متوسط است. توجه شود که تابلو باید با جرثقیل‌های مناسب با وزن و ابعاد تابلو حمل گردد.

در صورتی که جرثقیل تواند سلول‌های تابلو را وارد پست نماید، می‌توان با استفاده از جرثقیل تابلو را به دهانه درب پست انتقال داد و سپس از غلتک برای جابجایی تابلو در درون ساختمان پست‌ها استفاده نمود. در صورت جابجایی با غلتک بایستی از ورق‌های ضخیم بین پایه سلول و غلتک‌ها استفاده شود.


**⚠️ از غلتک‌ها فقط در روی سطح صاف و بدون شیب استفاده شود.**

**⚠️ در هنگام جابجایی تابلو بر روی غلتک با اتخاذ تمهیداتی از کج شدن و خم شدن بدنه آن جلوگیری شود.**

شکل (۱۷) نمونه‌ای از حمل تابلوی فشار متوسط با استفاده از غلتک را نشان می‌دهد.



شکل (۱۷): حمل تابلو داخل بسته چوبی به وسیله غلتک



شکل (۱۸): موارد ممنوع در حمل و نقل و انبارداری

⚠ به هیچ وجه نباید تابلوهای کمپکت را با فشار دست جابجا نمود.


⚠ به هیچ وجه نباید تابلوهای کمپکت را بر روی هم قرار داد.

⚠ از قرار دادن اجسام سنگین بر روی تابلوهای کمپکت اکیدا اجتناب شود.



## ۶-۳- نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت

نصب تابلو باید در آخرین مرحله از عملیات ساختمانی پست صورت گیرد. حداقل فاصله بین دیوار و تابلو و یا بین دو مجموعه تابلوی مجاور باید حداقل برابر با مقدار ذکر شده در بروشور سازنده انتخاب گردد. تابلوهای فشار متوسط کمپکت برای جلوگیری از خطر فساد تدریجی (زنگزدگی) باید حداقل فاصله برابر میزان ذکر شده در بروشور سازنده از دیوار را داشته باشند. فاصله نشان داده شده در شکل (۱۹) و فواصل بین مجموعه تابلوهای مجاور باید مطابق با توصیه های سازنده لحاظ شود.




شکل (۱۹): فاصله تابلوی فشار متوسط کمپکت GIS تا دیوار

محوطه و اتاقک تابلو باید طوری باشد تا آب های سطحی جاری و یا طوفان و سیل به آن آسیبی وارد نکند. دمای محیطی که تابلو در آن قرار می گیرد باید بالاتر از  $5^{\circ}\text{C}$ - باشد، در غیر این صورت استفاده از گرمکن برقی توصیه می گردد. در هنگام نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت باید به محل خروج گازهای ناشی از جرقه های داخلی<sup>۱</sup> توجه شده و مسیر لازم برای خروج گازهای ناشی از جرقه های داخلی را در نظر گرفته شود (شکل (۲۰)).

<sup>۱</sup>- Internal Arc



تهویه محوطه استقرار تابلو باید به خوبی صورت گرفته تا از زنگ زدن و اثرات گرد و غبار محیط جلوگیری به عمل آید. کلیه فواصل تابلو از دیوار و لبه های کanal زیر تابلو باید برابر با اندازه های ذکر شده در دستورالعمل نصب سازنده باشد.



شکل (۲۰): در نظر گرفتن محل خروج گاز در نصب تابلوی کمپکت GIS

### ۶-۳-۱- فونداسیون و سطح نصب تابلو

کف و فونداسیون باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا بتوانند وزن تابلو (به همراه تمامی تجهیزات) را بدون هرگونه تغییر شکل تحمل کنند. فونداسیون باید در زمان مناسبی قبل از تاریخ نصب ایجاد شود. ابعاد کanal یا اتاقکی که در زیر تابلوی فشار متوسط نصب می شود توسط سازنده ارایه می شود. فاصله لبه های تابلو تا لبه های کanal یا اتاقک کابل نیز توسط سازنده ارایه می گردد.

تابلو باید بر روی یک سطح صاف و یکنواخت نصب شود. تابلو می تواند بر روی کف و یا بر روی یک پایه فلزی مخصوص ثابت گردد. برای نصب روی کف، رول پلاک فلزی در سوراخ های مربوطه قرار داده می شود. برای نصب روی پایه فلزی نیز پیچ و مهره های مخصوص بایستی تامین گردد. پایه های آهنی باید قبل از کفسازی در کف پست کار گذاشته شوند. برای نصب این پایه فلزی موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:




• پایه های فلزی در کف اتاق به گونه ای که موازی باشند قرار داده شوند، تراز گردند و فاصله آنها مطابق نقشه فونداسیون تنظیم شود.

• پایه های فلزی از جهت طولی و عرضی تراز شوند.

• پایه های فلزی به وسیله رول پلاک فلزی با استفاده از سوراخ های تعییه شده در پایه های فلزی، ثابت شوند.

• در صورت نیاز تابلوهای فشار متوسط کمپکت می توانند بر روی سکو نصب شوند. مشخصات سکوها باید متناسب با معیارهای ذکر شده توسط کارخانه سازنده تابلو باشد.

• در ساخت سکوها مورد نیاز برای نصب تابلوهای کمپکت، باید ارتفاع سقف و حداقل فاصله میان بالای تابلو و سقف در نظر گرفته شود.



شکل (۲۱): نصب تابلوی کمپکت GIS بر روی زمین و سکو

### ۶-۳-۲- انواع روش های نصب تابلو

تابلوهای فشار متوسط کمپکت می توانند بر روی اتاقک کابل، بر روی کانال یا بر روی سکوهایی از پیش احداث شده نصب شوند.

### ۶-۳-۲-۱- نصب بر روی اتاقک کابل

برای نصب این قبیل تابلوها بر روی اتاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل متناسب با ابعاد کف تابلو در سقف اتاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. کف محل نصب تابلو از جهت طولی و عرضی تراز شود. طول دهانه مورد نظر باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن نیز حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از




عمق تابلوی مربوطه در نظر گرفته شود. لبه دهانه باید با آهن نبشی یا ناودانی نمره چهار مهار گردد. برای نصب تابلوهای کمپکت AIS بر روی کanal آماده شده باید شاسی تابلو با استفاده از پیچ و مهره‌های مناسب به آهن نبشی یا ناودانی نصب شده در دهانه کanal متصل گردد.

**⚠️** به هیچ عنوان نباید بلند تابلوی فشار متواسط به ناودانی یا نبیشی نصب شده در دهانه کanal جوش داده شود. در صورت نیاز از یک صفحه رابط بین تابلو و نبیشی یا ناودانی استفاده گردد و صفحه فلزی مذکور به آهن نبیشی یا ناودانی جوش داده شود.

### ۶-۲-۳-۲- نصب بروی کanal

طول کanal مورد نظر که تابلو بروی آن استقرار می‌یابد باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو و عرض آن نیز باید حداقل ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوطه باشد. عمق کanal نیز باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد. کف محل نصب تابلو از جهت طولی و عرضی تراز شود. این کanal باید به منظور ورود و خروج کابل‌ها به کanal‌های کابل‌کشی مرتبط باشد و لبه دهانه‌ها باید با آهن نبیشی یا ناودانی نمره چهار مهار گردد. برای نصب تابلو روی سکوی بتونی در نواحی مرط وب، ابتدا بایستی کلافی از نبیشی آهni آماده گردد و سپس تابلو به آن پیچ و مهره شود تا تابلو با کف بتونی تماس مستقیم نداشته باشد (شکل (۲۲)).




شکل (۲۲): نصب تابلوهای کمپکت GIS بر روی کanal کابل



⚠ به هیچ عنوان نباید بدنده تابلوی فشار متوسط به ناودانی یا نیشی نصب شده در دهانه کانال جوش داده شود. در صورت نیاز از یک صفحه رابط بین تابلو و نیشی یا ناودانی استفاده گردد و صفحه فلزی مذکور به آهن نیشی یا ناودانی جوش داده شود.

### ۶-۳-۳- جانمایی سلول‌های تابلو کمپکت AIS

سلول‌ها با توجه به طرح موجود برای تابلوی فشار متوسط، در کنار یکدیگر قرار داده شوند. ابتدا سلول‌هایی که در فاصله دورتری از درب پست قرار دارند در محل خود قرار داده شده و سپس سلول‌های نزدیکتر به درب پست در جای خود قرار داده می‌شوند. هر سلول بعد از قرار گرفتن بر روی چارچوب فلزی، باید به کمک شاغل و تراز تنظیم گردد. لازم بذکر است قبل از قرار دادن سلول‌ها در محل‌های از پیش تعیین شده محل نصب آنها باید کاملاً تمیز شود. سلول‌ها باید از قبل در کارخانه سازنده در محل‌های مناسب سوراخ کاری شوند و در کنار هم توسط پیچ و مهره‌های تحویل شده توسط سازنده مطابق طرح موجود به هم متصل شوند. گشتاور پیچ و مهره‌ها برای ثابت‌سازی و اتصال تابلوها برابر با مقادیر ذکر شده در دستورالعمل سازنده باشد. توصیه می‌شود برای جلوگیری از سست شدن اتصالات پیچ و مهره‌ها از واشر فنری استفاده شود. شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو در شکل (۲۳) نشان داده شده است. جهت هم ردیف بودن تابلوها، خطی موازی بر روی کف پست، چند سانتیمتر جلوتر و موازی با مکان نهایی رسم شود. هنگام جایابی و ثابت کردن خطوط بر روی کف، اطمینان حاصل شود که فاصله تابلو از خط ثابت است. پس از قرار دادن اولین گروه از سلول‌ها، گروه‌های بعدی باید در کنار گروه قبلی واقع شوند و به روش ذکر شده مرتب گردند.




شکل (۲۳): شماتیک یک نمونه اتصال دو سلول تابلو و شماره یراق‌آلات آن



## ۶-۳-۴- ثابت سازی تابلو

براساس نوع بستر فراهم شده برای نصب تابلو لازم است تا موارد زیر برای ثابت سازی تابلوها در محل نصب رعایت گردد.

- قبل از جانمایی سلول ها، محل نصب تمیز شود.
- محل نصب به صورت چشمی بررسی گردیده و در صورت وجود مانعی برای نصب تابلو، اقدامات لازم صورت گیرد.
- کف بتونی اتاق در محل های پیش بینی شده مطابق نقشه های سوراخ کاری کف تابلو، سوراخ شود. (برای سوراخ کردن از دریل چکشی با مته با قطر ۱۶ میلیمتر استفاده گردد).
- رول پلاک فلزی در سوراخ ها قرار گیرند.
- تابلو با استفاده از رول پلاک فلزی بر روی کف بتونی محکم شود.
- تابلوهای کمپکت GIS با استفاده از پیچ و مهره های تحویلی توسط سازنده می توانند بر روی زمین ثابت شوند (شکل (۲۴)).
- بیشترین گشتاور محاذ کلیه اتصالات باید توسط سازنده تابلو ارایه شده باشد. در هنگام محکم کردن پیچ و مهره ها از حداکثر گشتاور قابل تحمل اتصال نباید تجاوز شود.



شکل (۲۴): ثابت سازی تابلوی کمپکت GIS

## ۶-۳-۵- نصب سایر قطعات و علامت گذاری

برای نصب یا تعمیرات تجهیزات داخل تابلو نظیر کلید قدرت، سکسیونر قابل قطع زیر بار، سکسیونر فیوزدار، سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و ادوات کنترلی و حفاظتی تابلو فشار متوسط باید به دستورالعمل سازنده و دستورالعمل های نصب نظارت بر نصب، بهره برداری و سرویس و نگهداری تجهیزات مذکور مراجعه شود. اتصال داخلی مدارهای کمکی باید پس از ثابت کردن و کوپل کردن سلول های تابلو انجام گیرد.



⚠ نصب قطعات توسط پرسنل مجررب یا افراد آموزش دیده که آشنایی کافی با تجهیز داشته باشند انجام گیرد.

⚠ علاوه هشدار دهنده بر روی تجهیزاتی که در دسترس هستند بایستی نصب گردد. این تجهیزات نظیر پوشش‌های حفاظتی تجهیزات الکتریکی، درب‌هایی که دسترسی به قسمت‌های الکتریکی را فراهم می‌کنند و کانال‌های عبور هادی یا کابل‌های با ولتاژ بیش از ۷۰۰ در نواحی که دیگر تجهیزات یا خطوط لوله وجود دارند می‌باشند.

⚠ باید نمودار تک خطی تابلوی فشار متوسط کمپکت در اتاق پست بروی دیوار نصب گردد.

⚠ لامپ‌های اضطراری به منظور حفاظت از افراد در هنگام خرابی احتمالی سیستم روشنایی، باید در دسترس باشد.

⚠ بر روی کلیه سلول‌ها مسیر تغذیه، مسیر عبوری با سبارها و شماتیک ادوات کلیدزنی موجود در آن به صورت نصب پلاک بر روی آن یا رسم دیاگرام تک خطی مشخص شود.

## ۶-۳-۶- برقراری اتصالات الکتریکی

### ۶-۳-۶-۱- اتصال کابل‌های فشار متوسط

سرکابل‌ها از طریق سکسیونرهای قابل قطع زیر بار به شینه‌های تابلوی فشار متوسط متصل می‌شوند. عموماً سرکابل‌ها می‌توانند با استفاده از کلید زمین در زمان بی‌برقی زمین شوند. سرکابل‌ها از زیر تابلو و کانال تابلو وارد آن شده و توسط پیچ و مهره‌های مناسب با سرکابل و ترمیナル‌های کلید زمین یا سکسیونر قابل قطع زیر بار به آنها متصل می‌شوند. این پیچ و مهره‌ها باید توسط تابلوساز ارایه شوند و در غیر این صورت نصب باید از پیچ و مهره‌های مناسب برای اتصال سرکابل‌ها استفاده کند. شما اتصال سرکابل به ترمیナル یک سکسیونر قابل قطع زیر بار در شکل (۲۵) نشان داده شده است.



شکل (۲۵): اتصال سرکابل به ترمینال سکسیونر قابل قطع زیر بار در تابلوی کمپکت AIS

در بعضی از تابلوهای کمپکت GIS از نوعی سرکابل‌های قابل لمس<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. این سرکابل‌ها که به سرکابل‌های چپقی معروف هستند روی بوشینگ‌های پلاگ-این<sup>۲</sup> موجود در تابلوهای GIS قرار داده شده و با استفاده از یک پیچ به محل اتصال محکم می‌شوند. نمونه‌ای از محل اتصال سرکابل‌های چپقی در این تابلوها در شکل (۲۶) نشان داده شده است.




شکل (۲۶): نمونه‌ای از محل اتصال سرکابل‌های چپقی (بوشینگ‌های پلاگ-این)

<sup>1</sup>- Touchable

<sup>2</sup>- Plug-in




شماتیک سرکابل های چپقی و نحوه نصب آنها بر روی یک تابلوی فشار متوسط کمپکت GIS در شکل (۲۷) نشان داده شده است.



شکل (۲۷): نحوه اتصال سرکابل های چپقی به تابلوی فشار متوسط

بدلیل احتمال ترکیدن سرکابل هایی که فیدر های ورودی یا خروجی را به ترمینال های سکسیونرها می بینند می تواند حداقل  $1/5$  متر کابل از هر کدام از فیدرها به صورت رزرو باید در کanal موجود در زیر تابلو (به صورت حلقوی یا حالت S) دپو گردد.


کابل های فیدر های ورودی و خروجی تابلوی فشار متوسط باید توسط گیره هایی به دیواره تابلو محکم شوند. محکم کردن کابل ها به بدنه تابلو مانع از ایجاد هرگونه تنفس، فشار محوری و پیچش در محل اتصال سرکابل به ترمینال سکسیونر می شود. نمونه ای از این اتصالات در شکل (۲۸) مشاهده می شود.



شکل (۲۸): اتصال کابل به دیواره تابلو

### ۶-۳-۶- شینه زمین

شینه ها مسی اتصال زمین باید در طول تابلو امتداد یافته و به قسمت های فلزی بدنه تابلو متصل شوند. درب های تابلو باید با استفاده از تسمه مسی بافته شده انعطاف پذیر و بدون روکش به بدنه تابلو متصل شوند. بر روی هر شینه زمین ترمینال مناسب برای اتصال این شینه به سیستم زمین نصب گردد. کلیه اتصالات شینه ها با پیچ، مهره و واشری که با جنس شینه مناسب است به صورت دقیق و محکم انجام پذیرد. شینه زمین تابلوهای کمپکت GIS و AIS به ترتیب در شکل (۲۹) و شکل (۳۰) نشان داده شده است.



شکل (۲۹): شماتیک نمونه ای از شینه اتصال زمین تابلوی کمپکت GIS



شکل (۳۰): نمونه‌ای از شینه اتصال زمین یک تابلوی کمپکت AIS

## ۶-۴- زمین کردن تابلوی فشار متوسط کمپکت

در تابلوهای کمپکت AIS کلیه سلول‌های تابلوی فشار متوسط به همراه بدنه کلیه تجهیزات موجود در آنها باید با هم هم بندی شده و به چاه زمین پست فشار متوسط توزیع متصل گردد. در تابلوهای کمپکت GIS نیز باید کلیه شینه‌های زمین و بدنه تابلو همبندی شده و به چاه زمین پست فشار متوسط توزیع متصل گردد. ایجاد الکترود زمین ممکن است در نقاط مختلف و بسته به شرایط محیطی و آب و هوایی و دستورالعمل‌های خاص در هر شرکت توزیع نیروی برق با هم فرق داشته باشد. پرداختن به انواع چاه‌های زمین و اتصالات زمین خارج از مباحث این دستورالعمل خواهد بود. امروزه استفاده از روش سنتی پر کردن چاه زمین با نمک و ذغال و خاک رس در مقابل الکترولیت‌های با جذب رطوبت بالا و هدایت الکتریکی بیشتر معمول نیست. الکترود زمین باید ماندگار بوده و برای سیستم الکتریکی مورد نظر کافی باشد. انواع الکترودهای اتصال زمین مورد استفاده در چاه‌های زمین مربوط به تجهیزات فشار متوسط عبارتند از:

• میله‌های کوبیده شده

• سیم یا تسمه یا ورق دفن شده

■ الکترود زمین سیمی

■ الکترود زمین تسمه‌ای

■ الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی

• الکترود زمین ته تیر - صفحه‌ای یا چمبه‌ای



#### ■ صفحه ته تیر

#### ■ سیم چمبه ته تیر

##### • کابل های دفن شده، با خنثی هم مرکز


##### • الکترودهای داخل بتن

اتصالات هادی زمین باید با استفاده از کابلشو، ترمینال یا وسیله ای که در هنگام بازرگانی عادی یا بهرهبرداری یا تعمیرات جابجا یا سست نشده و یا بهم نخورد، انجام شود. همچنین جنس این اتصالات باید همچنین هادی زمین باشد. استقامت مکانیکی کلیه هادی های اتصال زمین باید برای شرایطی که در آن مورد استفاده خواهند بود کافی باشد. یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین با الکتروولیت سدیم بنتونیت<sup>۱</sup> در پیوست (۲) ارایه شده است.

### ۶-۴-۱- اتصال تجهیزات به زمین حفاظتی


در تابلوهای فشار متوسط، زمین کردن بخش های فلزی بدنه کلیدهای قدرت و سکسیون ها عموماً به طور مستقیم با اتصال بدنه (یا ترمینال زمین این تجهیزات) به شینه زمین داخل تابلو و اتصال این شینه به چاه زمین پست انجام می گیرد. سیم اتصال زمین توسط پیچ و مهره به بدنه تابلو یا به پایه فلزی تجهیزات موجود در آن وصل شود. جزیيات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست در شکل (۳۱) نشان داده شده است. همچنین جزیيات نحوه اتصال شینه زمین تابلو به شبکه زمین پست در شکل (۳۲) مشخص گردیده است. نحوه اتصال درب فلزی نرده بازشو به شبکه زمین پست نیز در شکل (۳۳) نشان داده شده است.

<sup>۱</sup>- Sodium Bentonite




ردیف	شرح	تعداد
۱	پیچ و مهره برنجی نمره $10 \times 50$	۱
۲	واشر تخت برنجی نمره ۱۰	۱
۳	واشر فنری فسفر برنز نمره ۱۰	۱
۴	کابلشو	۱

شکل (۳۱): جزیيات نحوه اتصال تجهيزات فلزي ثابت به شبکه زمين پست



شکل (۳۲): جزیيات نحوه اتصال شین زمین تابلو به شبکه زمین



شکل (۳۳): جزئیات اتصال درب فلزی و نرده بازشو به شبکه زمین پست

دقیت شود که پیش از اتصال شبکه سیستم زمین به سلول‌ها ، سطح شبکه به طور کامل با استفاده از سنباده تمیز گردد. جهت اتصال سیستم زمین تابلو، شبکه سیستم زمین در پشت تابلو، در کف آن و در طول کل تابلو کشیده شود. در انتهای شبکه سوراخ‌هایی برای اتصال شبکه زمین وجود دارد که پیچ‌ها و مهره‌ها با ایستی با میزان گشتاور توصیه



شده شرکت سازنده در آن قسمت ها بسته شوند تا در اثر لرزش سست نشوند. دقیق شود که محل اتصال به شبکه زمین تجهیز مطابق نقشه های پروژه باشد. اتصال سیستم زمین بایستی حداقل در انتهای تابلو انجام گیرد که تا حد ممکن کوتاه باشد و درون مجرای فلزی نباشد. به طور کلی سطح مقطع این هادی نباید کمتر از شینه سیستم زمین تابلو باشد. مقدار مقاومت زمین برابر با مقدار استاندارد جهت حفاظت کامل ضروری است.

## ۶-۴-۲- زمین کردن کابل های ورودی

شیلد دور کابل باید به هم بافته شده و توسط یک سرسیم به شینه اتصال زمین سلول مرتبط با آن متصل شود. شیلد بافته شده کابل و اتصال آن به سرسیم به همراه سرکابل چپقی آن در شکل (۳۴) نشان داده شده است.



شکل (۳۴): شیلد بافته شده کابل آماده اتصال به شینه زمین تابلوی فشار متوسط کمپکت

## ۶-۵- آزمون های مورد نیاز

پس از نصب و قبل از بهرهبرداری از تابلوی فشار متوسط، لازم است آزمون های زیر جهت کنترل تابلوی فشار متوسط کمپکت انجام گیرد. شایان ذکر است اگر تابلو به صورت یکپارچه به محل مصرف آورده شده، تائیدیه آزمون کارخانه کافی است. در صورتی که عمل مونتاژ و نصب سلول ها و قطعات تابلو در محل پست انجام گرفته باشد، باید آزمون ولتاژ فرکانس قدرت بر روی مدار اصلی تابلو اجرا شود. ولتاژ اعمالی در این آزمون باید برابر با  $80$  درصد مقدار ذکر شده در پلاک مشخصات تابلو باشد. این آزمون باید روی هادی های کلیه فازها اجرا شده و در هنگام انجام آزمایش سایر قسمت های فلزی تابلو و فازهای دیگر باید زمین شده باشند.

آزمون های مورد نیاز پس از نصب تابلوهای متوسط فشار متوسط کمپکت عبارتند از:



## • آزمون مقاومت عایقی روی مدارات کمکی

### • آزمون های عملکرد مکانیکی سکسیونرها و کلیدهای قدرت

#### • تعیین تطابق سیم کشی با نقشه های موجود

قبل از اینکه تابلوها تحت بار قرار گیرند کلیه تجهیزات داخل سلولها از قبیل کلیدها، مکانیزم های عمل کننده، ترانسفورماتورهای اندازه گیری و غیره بازرگانی و آزمایش گرددند و کلیه سیم بندی ها و مدارات الکتریکی مطابق دیاگرام های سازنده بازرگانی شوند و استحکام اتصال سیم ها به ترمینال ها مورد معاینه قرار گیرند. آزمون های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوهای کمپکت AIS و GIS به ترتیب در جدول (۲) و جدول (۳) ارایه شده است.

جدول (۲): آزمون های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوی کمپکت AIS پیش از بهره‌برداری

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۱	سلولها	<p>به صورت بصری، داخل و خارج مورد بررسی قرار گیرد، اطمینان حاصل شود که هیچ اثری از آسیب وجود ندارد. کلیدهای ادوات مورد نیاز برای نصب یا اتصالات تستها بعد از نصب خارج شوند.</p> <p>بخش های عایقی با دقیق تریزی گردد به گونه ای که هرگونه آلودگی یا رطوبت پاک شود.</p> <p>دقیق شود که سلول های مجاور کاملاً به یکدیگر محکم شده باشند.</p> <p>از صحبت عملکرد ایترلاک بین سکسیونرها و درب سلولها اطمینان حاصل شود.</p>	<p>آزمون های عایقی با دقیق تریزی گردد به گونه ای که هرگونه آلودگی یا رطوبت پاک شود.</p> <p>دقیق شود که سلول های مجاور کاملاً به یکدیگر محکم شده باشند.</p> <p>از صحبت عملکرد ایترلاک بین سکسیونرها و درب سلولها اطمینان حاصل شود.</p>
۲	اتصالات مدار قدرت	یکپارچگی و استحکام مدار بررسی شود.	محکم بودن اتصالات با استفاده از آچار ترک متدار کنترل شود.
۳	شینه زمین و اتصالات مربوطه	دقیق شود همیندی اتصالات زمین انجام شده باشد.	محکم بودن اتصالات با استفاده از آچار ترک متدار کنترل شود.
۴	کلیدهای قدرت	<p>عملکردهای مورد نیاز ذکر شده در دستورالعمل های سازنده قبل از راه اندازی اجرا شود.</p> <p>مدارات حفاظت و کنترلی مربوط به کلید قدرت بررسی شود.</p> <p>تجهیزات در بخش های مربوطه قرار گیرند و پلاک های مدار جانبی به آن الصاق شود.</p> <p>چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد.</p> <p>از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم عملکرد آن اطمینان حاصل شود.</p>	<p>کلید یدک برای هر قفل، باید در محلی قرار گیرد که برای پرسنل عادی، غیرقابل دسترس باشد.</p> <p>در حالت باز سوئیچ موجود بر روی کلید قدرت کنترل شود.</p>

## ادامه جدول (۲):

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۵	سکسیونرها	چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم عملکرد آن اطمینان حاصل شود. از اتصال صحیح فیوز سکسیونر فیوزدار اطمینان حاصل شود. فشار گاز سکسیونرها در صورت وجود نشان دهنده فشار گاز کنترل شود.	فیوزها نباید بر عکس بسته شده باشند.
۶	کلید زمین	چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم عملکرد آن اطمینان حاصل شود. از عملکرد صحیح اینترلاک بین کلید زمین و سکسیونر مربوطه اطمینان حاصل شود. از سالم بودن قفل آن اطمینان حاصل شود.	
۷	مدارهای کمکی حفاظت و کنترل	تنظیم و تست رله های حفاظتی، ادوات اندازه گیری، مدارات کمکی کلیدها و سایر لوازم جانبی انجام شود. مقاومت عایقی مدارات کمکی تست شود.	قبل از انجام این کنترل، تنظیمات همه انواع رله های نصب شده در تابلو، کنترل شده و با طرح ارایه شده توسط واحد رولیاژ مطابقت داده شود.

## جدول (۳): آزمون های راه اندازی مورد نیاز جهت کنترل تابلوی کمپکت GIS پیش از بهره‌برداری

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۱	تابلو	به صورت بصری، داخل و خارج مورد بررسی قرار گیرد، اطمینان حاصل شود که هیچ اثری از آسیب وجود ندارد. فشار گاز تابلو کنترل شود و در صورت کمتر بودن فشار گاز نسبت به مقدار ذکر شده در دستورالعمل بهره‌برداری سازنده از برقرار کردن آن جلوگیری شود.	
۲	شینه زمین و اتصالات مربوطه	دقت شود همبندی اتصالات زمین انجام شده باشد. یکپارچگی و استحکام اتصالات بررسی شود. مقاومت چاه زمین اندازه گیری شود.	محکم بودن اتصالات با استفاده از آچار ترک متدار کنترل شود.
۳	کلیدهای قدرت	عملکردهای مورد نیاز ذکر شده در دستورالعمل های سازنده قبل از راه اندازی اجرا شود. مکانیزم عملکرد بررسی شود. چندین بار عملکرد باز و بسته در حالت بی بار صورت پذیرد.	اینترلاک میان کلید قدرت و سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالا دست آن کنترل شود.



ادامه جدول (۳):

ردیف	تجهیز مورد بررسی	عملکرد	توضیحات
۴	سکسیونرها	چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم عملکرد آن اطمینان حاصل شود. از اتصال صحیح فیوز سکسیونر فیوزدار اطمینان حاصل شود. فشار گاز سکسیونرها در صورت وجود نشان دهنده فشار گاز کنترل شود.	فیوزها نباید بر عکس بسته شده باشند.
۵	کلید زمین	چندین بار عمل قطع و وصل صورت پذیرد. از عملکرد صحیح تجهیز و مکانیزم عملکرد آن اطمینان حاصل شود. از عملکرد صحیح ایترلاک بین کلید زمین و سکسیونر مربوطه اطمینان حاصل شود. از سالم بودن قفل آن اطمینان حاصل شود.	
۶	مدارهای کمکی حفاظت و کنترل	تنظیم و تست رله های حفاظتی، ادوات اندازه گیری، مدارات کمکی کلیدها و سایر لوازم جانبی انجام شود. مقاآمت عایقی مدارات کمکی تست شود.	قبل از انجام این کنترل، تنظیمات انواع رله های نصب شده در تابلو، کنترل شده و با طرح ارایه شده توسط واحد رولیاژ مطابقت داده شود.

علاوه بر آزمون های ذکر شده در جداول (۲) و (۳) توجه به مسائل زیر نیز ضروری است:

- سلول به درستی تراز شده باشد.
- تابلو به طور ایمن به کف ثابت شده باشد.
- جلوی پانل، خطی مستقیم را شکل دهد.
- اجزای تابلوهای کمپکت AIS به هم متصل شده باشند و تمامی شینه های اصلی و زمین و ارتباطات داخلی کمکی کامل شده باشد.
- شینه های زمین سلول های مختلف تابلو با هم همبندی شده باشند.
- شینه زمین تابلو به محل اتصال زمین متصل شده باشد.
- در تابلوهای AIS سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور جریان بررسی گردد تا به آمپر مترهای مدار حفاظتی و / یا مدار اندازه گیری متصل شده باشند.
- از وجود مسیر مناسب برای خارج شدن شعله های ناشی از جرقه های داخلی برای تابلو اطمینان حاصل شود.



- ارتباطات اتصال کوتاه شده در مدارات کنترل و حفاظت (در صورت وجود) حذف شود.
- در صورتی که ترانسفورماتور جریان به هیچ مدار اندازه گیری متصل نیست ثانویه آن اتصال کوتاه شود.

⚠ در صورت اتصال کوتاه نشدن ثانویه ترانسفورماتور جریان حین بهره‌برداری از تابلو امکان انجام ترانسفورماتور جریان وجود دارد.

⚠ ترانسفورماتور ولتاژ موجود در تابلوی اندازه گیری نباید به هیچ وجه اتصال کوتاه شود.

در صورتی که سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ به تجهیز خارج از تابلو وصل شده باشد، شرایط زیر باید معین گردد تا از اضافه بار یا اتصال کوتاه ترانسفورماتور ولتاژ تابلو جلوگیری گردد:

- بررسی گردد که کل مصرف تجهیزات برق دار شده تابلو بیش از توان عملکردی ترانسفورماتور ولتاژ نباشد.
- بررسی گردد که ارتباطات غیر صحیح در مدارات اندازه گیری (حتی ارتباط موقت) وجود نداشته باشد و در هر حالتی، هیچ کدام از آنها نباید تحت عملکرد مدار کلید قدرت تابلو و سایر واحدهای نصب (تغذیه کننده های تابلو، تابلوهای فرعی، میزهای کنترل یا فرمان...) باشند.
- بررسی گردد که تنها یک ترمینال سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ زمین شده باشد.

## ۶-۶- مراحل راه اندازی

قبل از راه اندازی کلیه عملیات نصب باید به اتمام رسانیده باشد. تابلو باید در داخل پست خشک و تمیز راه اندازی شود. قبل از راه اندازی از خشک و تمیز بودن محل نصب تابلو اطمینان حاصل شود. برای راه اندازی مراحل زیر طی شوند:

- کلیه اتصالات تست باز شوند.
- کلیه کلیدهای زمین موجود در تابلو باز شوند.
- از آنجایی که ممکن است اینترلاک های مکانیکی و الکتریکی قطع شده باشند تا آزمون های راه اندازی مدار در هنگام خاموشی تابلو انجام گیرند، کلیه اینترلاک ها مورد بررسی قرار گیرند تا مجدداً وصل شده باشند.
- فرایدی که جهت بسته شدن کلید قدرت ها استفاده می شوند، قبل از تغذیه مدارات کمکی، به صورت دستی شارژ شوند.
- درب های تمام سلول های تابلو بسته شوند.
- کلید قدرت مدار ورودی باز نگهداشته شود.



- تعذیه مدارات فشار ضعیف کنترل و حفاظت برقرار شود.
- در تابلوهای کمپکت GIS فشار گاز تابلو کنترل شود.

⚠ در صورت کمتر بودن فشار گاز نسبت به مقدار ذکر شده در دستورالعمل بهرهبرداری سازنده از برقدار کردن آن اجتناب شود.

- سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار موجود در سلول کلید قدرت بسته شود.

⚠ باز کردن و بستن سکسیونرهای موجود در تابلو جهت برقدار شدن با پوشیدن دستکش فشار قوى انجام شود.

- فیدرهای ورودی با استفاده از سکسیونرهای قابل قطع زیر بار تابلو برقدار شود.
- به محض برقدار شدن سرکابل فیدر ورودی، نشانگرهای ولتاژ مربوط به آن فیدر بر روی تابلو روشن می‌شوند.
- در صورت روشن نشدن نشانگرها باید با استفاده از ولت متر از وصل شدن هر سه فاز فیدر خروجی اطمینان حاصل کرد. در صورت اطمینان از برقدار نشدن سرکابل های خروجی باید اقدامات لازم برای اصلاح سکسیونر قابل قطع زیر بار انجام شود.
- در صورت بهره برداری در شبکه رینگ ولتاژ ثانویه بررسی شده و صحت توالی فاز آن قبل از بستن فیدر رینگ ارزیابی شود.
- تابلو پس از زمان انتظار بی باری تجهیزات که توسط اکثر سازندها توصیه می‌گردد، آماده بارگذاری می‌شود.
- برای برقرار کردن جریان در مدار ترانسفورماتور توزیع پایین دست کلید قدرت، ابتدا سکسیونر بالای آن بسته شده و سپس کلید قدرت آن بسته شود.
- کلید قدرت یا سکسیونر فیوزدار بسته شود.
- به محض بستن کلید قدرت یا سکسیونر فیوزدار زیر بار فیدرهای پایین دست، نشانگر ولتاژ آنها باید روشن شود. در صورت روشن نشدن نشانگرها باید با استفاده از ولت متر از وصل شدن هر سه فاز سرکابل خروجی



اطمینان حاصل کرد. در صورت اطمینان از برقدار نشدن سرکابل های خروجی باید اقدامات لازم برای اصلاح سکسیونر فیوزدار یا کلید قدرت انجام شود.

- به محض اعمال بار جریان های مدارات رله های حفاظتی ارزیابی و ثبت گردد.
- عملکرد صحیح ادوات اندازه گیری بررسی گردد.

دستورالعمل  
نصب و نگهداری  
تابلوی فشار متوسط کمپکت



## ۷- دستورالعمل نظارت بر نصب تجهیز

این قسمت شامل بخش‌های فهرست ابزار آلات مورد نیاز و آین کار و روش اجرایی در نظارت بر نصب تابلوهای فشار متوسط می‌باشد که در ادامه به صورت مسروچ به موضوعات پرداخته می‌شود.

### ۷-۱- فهرست ابزار آلات مورد نیاز

فهرست ابزار آلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت به شرح مندرج در جدول (۴) است.

جدول (۴): فهرست ابزار آلات مورد نیاز جهت نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت

ردیف	نام ابزار آلات	توضیحات
۱	دستگاه تست استقامت عایقی	جهت اندازه گیری استقامت عایقی مدارات کمکی
۲	دستگاه تست مقاومت زمین	جهت اندازه گیری مقاومت چاه ارت
۳	تراز	جهت کنترل کردن تراز بودن تابلو
۴	آچار ترکمتردار	جهت تست گشتاور پیچ و مهره‌ها
۵	دماسنچ	جهت تعیین شرایط محل نصب تابلو
۶	روبوت سنج	جهت تعیین شرایط محل نصب تابلو

### ۷-۲- آین کار و روش اجرایی

چک لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوهای فشار متوسط کمپکت در جدول (۵) ارایه شده است.



### جدول (۵): چک لیست کنترلی نظارت بر نصب تابلوی فشار متوسط کمپکت

ردیف	سازندۀ :	تاریخ نصب :	نام تجهیز :			
			نوع :	تاریخ تکمیل فرم:		
	شماره سریال :	وضعیت انجام			کد GIS	
	توضیحات	شرطی رد یا پذیرش	غیر قابل قبول	قابل قبول	شرح فعالیت	
۱					آیا مشخصات فنی تابل با مشخصات فنی ابلاغ شده مطابقت دارد؟	
۲		عدم تعیین مسیر گاز			آیا مسیری برای خروج گاز ناشی از اشتعال ناگهانی در دورن تابلو با توجه به محل دریچه انفجار مشخص شده است؟	
۳		صف و یکنواخت نبودن سطح			آیا محل نصب تابلو صاف و یکنواخت است؟	
۴		تمیز نبودن سطح			آیا محل نصب تمیز شده است؟	
۵		نداشتن شرایط ذکر شده			آیا اتاق تابلو، خشک و تمیز است؟	
۶	پاک کردن با سنباده	وجود اثر اکسیدگی			آیا اثرات اکسیدگی بر روی سطح اتصالات و هادی ها وجود دارد؟	
۷		هم ردیف نبودن تابلوها			آیا تابلوها هم ردیف شده اند؟	
۸		نادرست بودن اتصالات کابل های فشار متوسط			آیا اتصالات کابل های فشار متوسط به درستی صورت پذیرفته است؟	
۹		وصل نشدن شیلد سرکابل ها به شینه سیستم زمین			آیا شیلد سرکابل های فشار متوسط به شینه سیستم زمین حفاظتی متصل شده است؟	
۱۰		وجود آسیب دیدگی			آیا سلول ها نشانی از آسیب دیدگی ظاهری بر روی بدنه دارند؟	
۱۱					آیا عملکردهای مکانیکی کلیدهای قدرت طبق دستورالعمل های سازنده کنترل شده است؟	
۱۲					آیا فیوز گذاری به درستی صورت گرفته است؟	
۱۳		بسته نشدن دربها			آیا قبل از راه اندازی در سلول ها بسته شده است؟	
۱۴		برقرار نبودن اتصالات			آیا مدارهای کنترل و حفاظت کلید قدرت برقرار شده است؟	
۱۵		در صورت موجود نبودن تاییدیه آزمون			آیا آزمون های معمول روی تابلو صورت پذیرفته است؟	



ادامه جدول (۵):

ردیف	شرح فعالیت	وضعیت انجام	توضیحات		شرایط رد یا پذیرش
			غیر قابل قبول	قابل قبول	
۱۶	آیا تنظیم رله ها مطالق طرح واحد رلیاز انجام شده است؟				
۱۷	آیا فشار گاز تابلوی GIS مناسب است؟				فشار گاز کمتر از مقدار مجاز باشد
۱۸	آیا فشار گاز تجهیزات کلیدزنی در تابلوی AIS مناسب است؟				
۱۹	آیا نشانگرهای ولتاژ بدرستی کار می کنند؟				
۲۰	آیا اینترلاک مابین درب تابلوی کمپکت AIS و سکسیونرهای تابلوها عملکرد صحیح دارد؟				
۲۱	آیا اتصال زمین تابلو برقرار شده است؟				
۲۲	آیا همبندی شینه های زمین سلول های تابلو انجام شده است؟				



## ۸- دستورالعمل بهرهبرداری

این بخش شامل فهرست ابزارآلات مورد نیاز، شرایط بهرهبرداری و روش بهرهبرداری از تابلوی فشار متوسط کمپکت است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. دستورالعمل بهرهبرداری شامل دستورالعمل بهرهبرداری سازنده تابلو و این دستورالعمل است. پرسنل بهرهبردار قبل از آغاز هرکاری باید دستورالعمل های بهرهبرداری و سرویس و نگهداری تابلو فشار متوسط را مطالعه نمایند.

### ۱-۸- فهرست ابزارآلات مورد نیاز

فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت بهرهبرداری از تابلوی فشار متوسط کمپکت در جدول (۶) ارایه شده است.

جدول (۶): فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت بهرهبرداری

ردیف	نام ابزارآلات	توضیحات
۱	اهرم عملکرد سکسیونر	جهت مانور کردن سکسیونرها و کلید زمین
۲	اهرم شارژ فنر مربوط به کلید قدرت	
۳	دستکش فشار قوی	جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی
۴	فرش عایق زیر پایی	جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی
۵	فازمتر فشارقوی <sup>۱</sup>	
۶	لوازم ایمنی فردی و گروهی	جهت حفظ ایمنی
۷	ادوات زمین کردن سیار	جهت زمین کردن تجهیزات در صورت نیاز
۸	مولتی متر	جهت تست برقدار بودن نشانگر ولتاژ

### ۲-۸- شرایط بهرهبرداری

شرایط بهرهبرداری استاندارد تابلوهای فشار متوسط در ادامه ارایه شده است. هرگاه شرایط محیطی محل نصب تجهیز خارج از شرایط بهرهبرداری استاندارد باشد باید تمهیمات لازم اندیشه شده شود و توافق لازم میان خریدار و فروشنده صورت گیرد.

<sup>۱</sup>- در زمان تدوین این دستورالعمل "فازمتر فشار قوی" با نام "اپرومتر" نیز شناخته شده است.



## ۸-۲-۱- شرایط بهرهبرداری عادی

شرایط بهرهبرداری عادی تابلو فشار متوسط به شرح ذیل است.

### دماهی هوای محیط

دماهی هوای محیط نباید از  $40^{\circ}\text{C}$  تجاوز نماید و میانگین آن نیز در یک دوره ۲۴ ساعته نباید از  $35^{\circ}\text{C}$  فراتر رود. حد پایین دماهی هوای محیط  $5^{\circ}\text{C}$ - است.

### شرایط جوی

هوای تمیز باشد و رطوبت نسبی آن در حداکثر دماهی  $40^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$  از  $20^{\circ}\text{C}$  درصد فراتر نرود. رطوبت نسبی بالاتر در دماهای پایین تر (برای مثال رطوبت  $90^{\circ}\text{C}$  درصد در  $+20^{\circ}\text{C}$ ) مجاز است.

### درجه آلودگی

درجه آلودگی پست محل نصب تابلو باید با درجه آلودگی طراحی تابلو مطابق باشد، در غیر این صورت تمهیدات لازم اندیشیده شود. درجه های آلودگی که تابلو می تواند برای آنها طراحی شده باشد، در پیوست (۳) ارایه شده است. به غیر از موارد خاص در مورد تابلوهایی که برای محیط های صنعتی در نظر گرفته می شوند عمدتا درجه آلودگی ۳ برای محیط نصب آنها در نظر گرفته می شود.

### ارتفاع

ارتفاع محل نصب نباید بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد.

### لرزش ها

بار زلزله به عنوان ضریبی از شتاب ثقل زمین بین  $g/3$  و  $g/5$  انتخاب می شود. برای تاسیساتی که احتمال وقوع زلزله در محل نصب آنها بالاست، باید استحکام لرزه ای مناسب برای تجهیز طبق استاندارد IEC 61166 تامین گردد.

## ۸-۲-۲- شرایط بهرهبرداری ویژه

چنانچه هر کدام از شرایط ویژه بهرهبرداری به شرح زیر موجود باشند، ملزمات مورد نیاز باید تهیه گردد و یا توافق خاصی بین سازنده و مصرف کننده صورت گیرد.



الف- مقادیر نامی سطح عایقی ارایه شده برای تابلوهای قدرت و فرمان، برای ارتفاع‌های ۱۰۰۰ متر و کمتر از آن به کار می‌رود. در انتخاب تابلوهای قدرت و فرمان که در ارتفاع‌های بیش از ۱۰۰۰ متر (تا ۳۰۰۰ متر) مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید ضرایب تصحیح مطابق جدول (۷) اعمال شود.

جدول (۷): ضرایب تصحیح سطح عایقی بر حسب ارتفاع

ضریب تصحیح برای ولتاژ‌های آزمون ولتاژ‌های نامی	ضریب تصحیح برای ولتاژ‌های آزمون نسبت به سطح دریا	حداکثر ارتفاع
۱	۱	۱۰۰۰
۰/۹۵	۱/۰۵	۱۵۰۰
۰/۸	۱/۲۵	۳۰۰۰

برای حالتی که ارتفاع بین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ متر قرار دارد با استفاده از میان‌یابی خطی از جدول فوق ضرایب تصحیح بدست می‌آیند.

ب- برای تاسیساتی که در مکان‌هایی قرار دارند که دمای محیطی آنها به طور شاخص، خارج از محدوده شرایط بهره‌برداری عادی است بازه دمایی که باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل است.

$0^{\circ}C - 50^{\circ}C$  و  $+40^{\circ}C$  برای آب و هوای بسیار سرد

$0^{\circ}C - 5^{\circ}C$  و  $+50^{\circ}C$  برای آب و هوای بسیار گرم

### ۳-۸- بخش‌های مهم تابلوی فشار متوسط کمپکت در بهره‌برداری

به منظور تسهیل در امر بهره‌برداری تابلوهای فشار متوسط و آشنایی بهره‌برداران با بخش‌های مهم این تابلوها در این بخش به معرفی بخش‌های مهم تابلوهای فشار متوسط در بهره‌برداری آنها پرداخته شده است.

### ۳-۸-۱- محفظه کنترل و حفاظت

تابلوهای فشار متوسط کمپکت AIS دارای محفظه‌ای می‌باشند که توسط درب جداگانه‌ای امکان دسترسی به تجهیزات فشار ضعیف کنترلی و حفاظتی داخل آن وجود دارد. در تابلوهای کمپکت GIS تجهیزات کنترلی و حفاظتی در داخل تابلو قرار داشته و فقط نشان دهنده‌ها و رله‌های حفاظتی بر روی تابلوی اصلی مدار قابل رویت هستند.



## ۳-۲-۸- تجهیزات اینترلاک

اینترلاک بین قسمت های مختلف تجهیزات به دلیل نیاز به ایمنی و عدم اشتباہ بهرهبردار مورد استفاده قرار میگیرد. اینترلاک، سیستمی متشکل از اجزای مختلف از قبیل اجزای مکانیکی، کابل ها، اتصالات و سیم پیچ ها میباشد. هر جزء باید به عنوان یک قسمت از تجهیزات کنترلی و کمکی مورد بررسی قرار گیرد.

اینترلاک های موجود در تابلوهای فشار متوسط مانع از عملکرد نادرست تجهیزات به واسطه فرمان نادرست به آنها میشود.

در سلول کلید قدرت و بالادست کلید قدرت یک سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار وجود دارد که بین باز بودن سکسیونر قابل قطع زیر بار و بستن کلید زمین مکانیزم اینترلاک وجود دارد. نمونه ای از این اینترلاک در شکل (۳۵) نشان داده شده است. مکانیزم کار این اینترلاک به این نحو است که قبیل از باز شدن کامل سکسیونر بالادست آن زائده ای بر روی محل فرمان کلید زمین قرار میگیرد که مانع از عملکرد آن میشود.




شکل (۳۵): مکانیزم عملکرد سکسیونر قابل قطع زیر بار که اینترلاک بین سکسیونر و کلید زمین مانع از عملکرد آن شده است

یک مکانیزم اینترلاک نیز بین سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار بالادست کلید قدرت و کلید قدرت وجود دارد. همچنین در تابلوهای کمپکت AIS یک اینترلاک بین سکسیونر قابل قطع زیر بار و درب سلول متضاظر با آن وجود دارد که مانع از باز شدن درب در هنگام بسته بودن سکسیونر میشود.




### ۱-۲-۳-۸ - نشان دهنده وضعیت

چنانچه کنتاکت های کلید قابل رویت نباشند، عمدتاً یک نشان دهنده واضح و قابل اعتماد از وضعیت کنتاکت های مدار اصلی فراهم می شود. رنگ های نشان دهنده وضعیت در حالت باز، بسته یا زمین شده مطابق استاندارد IEC 60073 می باشد. وضعیت بسته با علامت I (مطابق علامت شماره a-IEC-5007-417) از استاندارد IEC 60417 (60417-IEC-5008-a) و وضعیت باز با علامت O (مطابق علامت شماره a-IEC-5007-417) از استاندارد IEC 60617 مشخص می شود. در مورد نشان دهنده چند منظوره، وضعیت ها با علایم گرافیکی مندرج در استاندارد IEC 60617 نمایشگر و وضعیت سکسیونر دارای کلید زمین در تابلوی کمپکت GIS نشان داده است.



شکل (۳۶): نشان دهنده وضعیت سکسیونر دارای کلید زمین و نشانگر ولتاژ نصب شده زیر آن (تابلوی کمپکت AIS)



شکل (۳۷): نشان دهنده وضعیت سکسیونر دارای کلید زمین (تابلوی کمپکت GIS)



### ۳-۳-۸- نشانگر ولتاژ

یکی از مهمترین بخش های تابلوهای فشار متوسط کمپکت نشانگر ولتاژی است که بر روی تابلوها نصب می شود. این نشانگر برقدار بودن سرکابل متصل به سلول را نشان می دهد. در صورت برقدار بودن سلول لامپ های موجود بر روی نشانگر روشن می شوند. نمونه ای از این نشانگر در شکل (۳۶) نشان داده شده است.

⚠ در بهرهبرداری از تابلوی فشار متوسط در صورت خاموش بودن لامپ های نشانگر ولتاژ این امکان وجود دارد که لامپ ها سوخته باشند. قبل از زمین کردن سرکابل حتما با استفاده از ولت متر و قرار دادن آن در سوراخ های پایین لامپ ها (بر روی نشانگر ولتاژ) از بی برقی سرکابل تابلوی فشار متوسط اطمینان حاصل شود.

### ۳-۴-۸- کلید زمین


یک کلید مکانیکی است که برای زمین کردن بخش های یک مدار الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیدهای زمین توانایی تحمل جریان های الکتریکی در شرایط غیرعادی شبکه نظیر اتصال کوتاه در زمان مشخص را دارا هستند. سلول های مربوط به فیدرهای ورودی و خروجی، به کلید زمین تجهیز می شوند تا بتوانند در زمان تعمیرات اتصال زمین ایمن را برای بهرهبردار ایجاد نمایند. سکسیونرهای موجود در تابلوهای کمپکت معمولا از نوع کلیدهای سه وضعیتی هستند که خود دارای یک کلید زمین مجزا می باشند.

⚠ عملکردهای مکانیکی باید با نیروهای عادی و بدون اعمال فشار اضافی برایترلاک ها عمل کنند. در صورتی که عملکرد تجهیز با نیروی عادی امکان پذیر نباشد بدین معنی است که ایترلاک مانع عملکرد ناصحیح تجهیز می شود.

⚠ در صورتی که نیروی زیاد برایترلاک وارد شود امکان معیوب شدن تجهیز و آسیب به بهرهبردار محتمل است.

### ۳-۵-۸ - اهرم قطع و وصل

با قرار دادن اهرم قطع و وصل سکسیونر در محل فرمان سکسیونر یا کلید زمین و با چرخاندن آن در جهت مناسب سکسیونر یا کلید زمین توسط مکانیزم انتقال دهنده نیروی اهرم فرمان مانور می شود. در شکل (۳۸) اهرم قطع و وصل کلید زمین نشان داده شده است.



شکل (۳۸): اهرم قطع و وصل کلید زمین

### ۳-۶-۸ - فیوزهای فشار متواسط

فیوز المانی است که وظیفه قطع جریان اتصالی را با توجه به منحنی مشخصه آن بر عهده دارد (شکل (۳۹)). فیوزهای فشار متواسط در سکسیونرهای فیوزدار مورد استفاده قرار می گیرند (شکل (۴۰)).




شکل (۳۹): فیوزهای فشار متواسط



شکل (۴۰): سکسیونر فیوزدار قابل قطع زیریار

### ۷-۳-۸ - قفل

یک قفل مکانیکی است که در محل مانور سکسیونرها یا کلیدهای زمین تابلوها قابل نصب بوده و مانع از بهرهبرداری های غیر مجاز این تجهیزات می شود. نمونه ای از محل نصب این قفل ها در شکل (۴۱) نشان داده شده است.



شکل (۴۱): مکانیزم فرمان سکسیونر به همراه پوشش محافظتی و محل قرارگیری قفل عملکرد سکسیونر



## ۴-۸ - روش بهره‌برداری

در برهای تابلوهای فشار متوسط کمپکت AIS در حالتی که تابلو برقدار است باید کاملاً بسته باشد. البته در بعضی از انواع تابلوهای AIS در هنگام برقدار بودن تابلو اینترلاکی بین سکسیونرها و درب تابلو وجود دارد که مانع از باز شدن آن می‌شود.

زمان بهره‌برداری از تابلوهای فشار متوسط باید درب آنها بسته باشد.

عدم توجه به علائم هشدار دهنده نصب شده بر روی تابلوی فشار متوسط و قسمت‌های برقدار آن باعث آسیب‌های شدید یا حتی مرگ خواهد شد.

در هنگام بهره‌برداری از تجهیزات موجود در تابلوهای فشار متوسط بهره‌بردار باید دستکش فشارقوی بر دست کرده، از فرش عایقی زیر پای خط گرم و کلاه ایمنی استفاده نماید.

## ۴-۸ - وضعیت تجهیزات

کلیدهای موجود در تابلو می‌توانند در جهت‌های تعیین شده بر روی بدنه تابلو فشار متوسط باز یا بسته شوند. "I" نشان دهنده بسته بودن کلید و "O" نشان دهنده باز بودن کلید است.

## ۴-۸-۱ - سکسیونر و کلید زمین

• وضعیت فعلی سکسیونر قابل قطع زیر بار، سکسیونر فیوزدار، سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و کلید زمین را می‌توان از روی نشان دهنده مکانیکی وضعیت کلید که بر روی تابلو وجود دارد ملاحظه نمود.

• در صورتی که سکسیونرهای مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط دارای کلیدهای کمکی باشند و این کلیدها به سیستم اتوماسیون و کنترل از راه دور متصل باشند، می‌توان وضعیت باز، بسته یا زمین سکسیونرهای کلیدهای زمین را در مرکز دیسپاچینگ ملاحظه نمود.

• برای اطمینان از وضعیت کلید می‌توان برقدار بودن یا بی‌برق بودن سرکابل‌ها را با استفاده از نشانگرهای ولتاژ موجود بر روی تابلو کنترل نمود.



## ۴-۱-۲-۴- کلید قدرت

**⚠️ بهرهبرداری از کلیدهای قدرت وقتی که شمارشگر تعداد عملکرد آن (در صورت موجود بودن) عددی بیشتر از مقدار مجاز آن را نشان دهد، مجاز نمیباشد.**

- وضعیت باز و بسته بودن کلیدهای قدرت را میتوان با نشاندهندهای وضعیت نصب شده بر روی تابلوی آن یا خود کلید قدرت مشاهده کرد.

- در صورتی که کلیدهای قدرت مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط دارای کلیدهای کمکی باشند و این کلیدها به سیستم اتوماسیون و کنترل از راه دور متصل باشند، میتوان وضعیت باز، بسته یا زمین کلیدهای قدرت را در مرکز دیسپاچینگ ملاحظه نمود.

## ۴-۲-۴- باز کردن

مراحل باز کردن تجهیزات کلیدزنی موجود در تابلوهای فشار متوسط در این بخش معرفی شده است.

## ۴-۱-۲-۴- سکسیونرهای قابل قطع زیر بار و فیوزدار

**⚠️ بهرهبرداری از سکسیونرهای گازی وقتی که شمارشگر تعداد عملکرد آن (در صورت موجود بودن) عددی بیشتر از مقدار مجاز آن را نشان دهد، مجاز نمیباشد.**

- قبل از بهرهبرداری سکسیونرهای گازی در صورت داشتن زشنگر فشار گاز مقدار فشار آن کنترل شود. در صورتی که مقدار فشار از مقدار ذکر شده در دستورالعمل سازنده کمتر باشد، بهرهبرداری از آن اکیداً ممنوع است.

**⚠️ در صورت زمین شدن سرکابل فیدر ورودی با نصب هشدارهایی از برقرار شدن فیدر بالادست اطمینان حاصل شود.**

- سکسیونرهای قابل قطع زیر بار میتوانند به وسیله اهرم قطع و وصل که در بخش مکانیزم فرمان آن قرار داده میشود، باز شوند.

- برای باز کردن سکسیونر قابل قطع زیر بار و فیوزدار باید اهرم قطع و وصل را به اندازه و درجهٔی که در بروشور سازنده آن ذکر شده دوران داد.



- در صورتی که سکسیونر مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان<sup>۱</sup> باز از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید را باز نمود.

#### ۴-۲-۲-۲-۴-۸ - سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

- کلید قدرت باز شود.
- از باز ماندن کلید قدرت اطمینان حاصل شود.
- از برقدار نبودن قسمت پایینی کلید قدرت با استفاده از فازمتر فشار متوسط اطمینان حاصل شود.
- به وسیله اهرم قطع و وصل باز شود.

#### ۴-۲-۳-۲-۴-۸ - کلید قدرت

- با فشردن دکمه باز یا (O) بر روی کلید قدرت یا محفظه موجود بر روی درب سلول آن کلید قدرت باز می‌شود.
- در صورتی که کلید مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان باز از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را باز نمود.

#### ۴-۳-۴-۸ - بستن

در این بخش مراحل بستن تجهیزات کلیدزنی موجود در تابلوهای فشار متوسط ارایه شده است.

#### ۴-۳-۱-۴-۸ - سکسیونر قابل قطع زیر بار و فیوزدار

- ⚠️ بهرهبرداری از سکسیونرهای گازی وقتی که شمارشگر تعداد عملکرد آن (در صورت موجود بودن) عددی بیشتر از مقدار مجاز آن را نشان دهد، مجاز نمی‌باشد.

<sup>1</sup>- Open



⚠ قبل از بهره‌برداری سکسیونرهای گازی در صورت داشتن نشانگر فشار گاز مقدار فشار آن کنترل شود.  
در صورتی که مقدار فشار از مقدار ذکر شده در دستورالعمل سازنده کمتر باشد، بهره‌برداری از آن اکیداً ممنوع است.

- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید زمین آن اطمینان حاصل شود.
- قبل از بستن سکسیونر قابل قطع زیر بار در صورت بهره‌برداری در شبکه رینگ، همفازی فیدرهاي دو طرف سکسیونر کنترل شود.
- اهرم قطع و وصل در بخش مکانیزم فرمان آن قرار داده شده و سکسیونر بسته شود.
- برای بستن سکسیونر قابل قطع زیر بار و فیوزدار باید اهرم قطع و وصل را به اندازه و درجهٔ تی که در بروشور سازنده آن ذکر شده دوران داد.
- در صورتی که سکسیونر مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان بسته<sup>۱</sup> از مرکز دیسپاچینگ می‌توان کلید قدرت را وصل کرد.

#### ۴-۳-۲-۸ - سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید زمین پایین دست آن اطمینان حاصل شود.
- قبل از بستن سکسیونر از باز بودن کلید قدرت پایین دست آن اطمینان حاصل شود.
- از باز ماندن کلید قدرت در حین عملیات بستن سکسیونر اطمینان حاصل شود.
- از برقدار نبودن قسمت پایینی کلید قدرت با استفاده از فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل شود.
- به وسیله اهرم قطع و وصل بسته شود.


#### ۴-۳-۳-۸ - کلید قدرت

⚠ بهره‌برداری از کلیدهای قدرت وقتی که شمارشگر تعداد عملکرد آن (در صورت موجود بودن) عددی بیشتر از مقدار مجاز آن را نشان دهد، مجاز نمی‌باشد.

<sup>1</sup>- Close



- در کلیدهای دارای مکانیزم های فنری به منظور ابتدا باید فنر کلید قدرت شارژ شود (شکل (۴۲)).



شکل (۴۲): شارژ فنر کلید قدرت دارای مکانیزم فنری

⚠ در صورتی که سازنده کلید قدرت در دستورالعمل بهرهبرداری استفاده از دستکش فشارقوی را در هنگام شارژ، باز کردن و بستن کلید قدرت الزام کرده باشد، لازم است در زمان بهرهبرداری از کلید قدرت از دستکش فشارقوی استفاده شود.

- با فشردن دکمه بسته یا (I) بر روی کلید قدرت یا محفظه موجود بر روی درب سلول آن کلید قدرت بسته می شود.

• در صورتیکه کلید مجهز به مکانیزم عملکرد موتوری و ارسال فرمان الکتریکی از راه دور باشد، با ارسال فرمان بسته از مرکز دیسپاچینگ می توان کلید قدرت را وصل کرد.

#### ۴-۴-۸ - زمین کردن

- قبل از زمین کردن سرکابل ها با مشاهده نشانگرهای ولتاژ نصب شده بر روی تابلو از بی برق بودن سرکابل اطمینان حاصل شود.

⚠ در صورت خاموش بودن لامپ های نشانگر ولتاژ این امکان وجود دارد که لامپ ها سوخته باشند. قبل از زمین کردن سرکابل حتما با استفاده از ولت متر و قراردادن آن در سوراخ های پاسیون لامپ ها (بر روی نشانگر ولتاژ) از بی برقی سرکابل تابلوی فشار متوسط اطمینان حاصل شود.



⚠ در صورت برقرار بودن سرکابل و زمین کردن آن توسط بهره‌بردار سرکابل اتصال کوتاه شده و ممکن است به تجهیز یا بهره‌بردار آسیب وارد شود.

• معمولاً کلید زمین در حالت برقرار کردن اتصال زمین، بر روی علامت  $\frac{1}{\square}$  قرار می‌گیرد.

• به وسیله اهرم قطع و وصل که در بخش مکانیزم فرمان آن قرار داده می‌شود بسته یا باز شود.

• بعد از قطع یا وصل کلید زمین قفل کردن مکانیزم فرمان آن توصیه می‌شود.

در شکل (۴۳) نحوه زمین کردن سرکابل متصل به سکسیونر فیوزدار با استفاده از اهرم قطع و وصل آن نشان داده شده است.



شکل (۴۳): زمین کردن فیدر متصل به سکسیونر توسط دسته باز و بست

⚠ در صورتی که سازنده سکسیونر یا کلید زمین در دستورالعمل بهره‌برداری استفاده از دستکش فشارقوی را در هنگام شارژ، باز کردن و بستن کلید قدرت الزام کرده باشد، لازم است در زمان بهره‌برداری از آن از دستکش فشارقوی استفاده شود.

#### ۴-۵-۸- تعویض فیوزهای سکسیونر فیوزدار

برای تعویض فیوزهای سکسیونرهای فیوزدار مراحل زیر باید طی شود:


• بهره‌بردار دستکش فشار قوی بر دست نماید.

• سکسیونر باید باز شود.

• از بی برق بودن ترمینال های سکسیونر فیوزدار با فازمتر فشار قوی اطمینان حاصل شود.

• کلید زمین سکسیونر فیوزدار بسته شود.

- برای جدا کردن فیوز از محل آن باید فیوز از گوشه آن گرفته شده و با فشار دست از محل آن جدا شود.
- برای قرار دادن فیوز در محل آن ابتدا بخش پایین آن در نگهدارنده فیوز قرار داده شده و سپس بخش فوقانی فیوز در محل آن محکم گردد. در طول نصب فیوز فشار وارد شده به آن هیچگاه نباید به وسط فیوز اعمال گردد چون ممکن است فشار بیش از اندازه به آن باعث شکسته شدن آن گردد.
- در صورت سوختن یک فیوز از فیوزهای سه فاز توصیه می‌شود دو فیوز دیگر نیز تعویض شوند.



شکل (۴۴): نحوه تعویض فیوز در سکسیونر فیوزدار تابلوی کمپکت AIS

در زمان تعویض فیوز باید دقیق شود که فیوز در جهت مناسب بر روی سکسیونر فیوزدار نصب شود. زیرا نصب بر عکس فیوز بر روی سکسیونر فیوزدار باعث عملکرد نادرست مکانیزم قطع سه فاز موجود در سکسیونرهای فیوزدار می‌شود. در این صورت هنگامی که در اثر خطای تکفاز یکی از فیوزها بسوزد دو فیوز دیگر در مدار باقی مانده و مدار پایین دست سکسیونر فیوزدار را دوفاز می‌نماید.

**⚠️** فیوزها باید در جهت درست در سکسیونرهای فیوزدار نصب شوند. بخش بالا و پایین فیوز فشار متواتر با هم متفاوت بوده و در پخشی که در طرف مکانیزم قطع سه فاز قرار می‌گیرد زائداتی وجود دارد که در صورت سوختن فیوز از آن خارج شده و مکانیزم را فعال می‌کند.



## ۹- دستورالعمل سرویس و نگهداری

این قسمت شامل بخش های فهرست ابزارآلات مورد نیاز و آین کار و روش اجرایی است که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است. دستورالعمل سرویس و نگهداری شامل دستورالعمل سرویس و نگهداری سازنده و این دستورالعمل است. پرسنل بهره بردار قبل از آغاز هر کاری باید دستورالعمل بهره برداری و سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط را مطالعه نمایند.

### ۱-۹- فهرست ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت در جدول (۸) ارایه شده است.

جدول (۸): فهرست ابزارآلات مورد نیاز جهت سرویس و نگهداری

ردیف	نام ابزارآلات	توضیحات
۱	دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین	
۲	مولتی متر	
۳	آچار ترکمتردار	جهت محکم کردن اتصالات مکانیکی
۴	مواد شوینده	جهت تمیز کردن سکسیونر
۵	پارچه بدون پرز	جهت تمیز کردن سکسیونر
۶	دستگاه مکنده	جهت تمیز کردن سکسیونر
۷	ادوات رمین کردن سیار	جهت زمین کردن تجهیزات در صورت نیاز

### ۲-۹- آین کار و روش اجرایی

دستورالعمل های سرویس و نگهداری تابلو فشار متوسط باید در محل نصب تجهیز قرار داده شود. قبل از انجام عملیات سرویس و نگهداری بر روی تابلوی فشار متوسط، کلیه اقدامات ایمنی باید انجام شود. در زمان سرویس و نگهداری های کلی تابلوهای فشار متوسط، لازم است تابلو بی برق شده و سپس سرویس شود. در این حالت توجه به نکات زیر ضروری است.

- قبل از انجام هر عملی بروی تابلوها باید از بی برق شدن مدارات کمکی و اصلی (ورودی و خروجی) اطمینان حاصل گردد.

• بی برقی تابلو و تجهیزات داخل آن با استفاده از نشانگرهای ولتاژ یا مولتی متر کنترل شود.

• کلید های زمین موجود در تابلو بسته شوند.



- در صورت وجود نداشتن کلید زمین (سکسیونر زمین) در پایین دست کلید قدرت این بخش با استفاده از ادوات زمین کردن سیار زمین شود.

• قبل و بعد از برق شدن با استفاده از نمایشگر ولتاژ از برقدار یا بی‌برق بودن سرکابل اطمینان حاصل شود.

• قبل از حصول اطمینان از بی‌برق شدن و زمین کردن هادی مورد نظر، از سرویس آن خودداری گردد.

- با قفل کردن کلید زمین و نیز اتصال زمین دائمی پایین دست کلید قدرت، از برقدار شدن تصادفی و ناخواسته تجهیزات جلوگیری گردد.

• همواره بایستی احتمال دوباره برقدار شدن مدار اصلی و یا کمکی را مد نظر قرار داده و از برقی مدارات کنترل کلیدها، اینترلاک‌ها و جداسازی قطعات اطمینان حاصل نمود.

• تجهیزات تابلو از قبیل هشدار دهنده‌ها، اینترلاک‌ها، مدارات، گرمکن‌ها، روشنایی و منابع باتری دارای منابع تغذیه متفاوت می‌باشند که با ولتاژ اصلی تابلو فرق می‌کنند.

• جهت جلوگیری از وقوع اشتباه باید پیام‌های هشداردهنده مناسب نصب گردد. در ضمن باید از برقدار شدن معکوس ترانسفورماتور ولتاژ و یا باز شدن ثانویه ترانسفورماتور جریان جلوگیری نمود.

• در صورت وجود باتری پشتیبان از صحبت عملکرد باتری و شارژر رله ثانویه اطمینان حاصل شود.

• در صورت وجود منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) از صحبت عملکرد آن اطمینان حاصل شود.

در صورت عدم وجود کلید زمین در بعضی از سلول‌های تابلوهای AIS رعایت نکات به شرح زیر در مورد زمین کردن آنها ضروری است:

• تمامی فازها زمین گردند حتی اگر عملیات روی فاز دیگری صورت می‌گیرد.

• قبل از وصل کردن سیم زمین به فاز ابتدا سیم زمین به سیستم زمین وصل شده و پس از اینکه از صحبت اتصال و محکم بودن آن اطمینان حاصل شد آن را به فاز متصل نمود.

• بعد از انجام کار سیم زمین ابتدا از هادی فاز جدا شده و سپس از سیستم زمین جدا گردد.

**⚠️ از موانع و مانیتورهایی جهت اعلام خطر برق‌گرفتگی استفاده شود.**

**⚠️ عملیات سرویس و نگهداری باید همواره در حضور حداقل دو نفر انجام پذیرد.**

تجهیزات الکتریکی به شرایط محیطی حساسند و به راحتی با شرایط عملکردی غیرعادی آسیب می‌بینند. گردوغبار، گرما، سرما، رطوبت، اتمسفر خورنده، پسماندهای شیمیایی، بخار، ارتعاش و سایر شرایط می‌توانند بر عملکرد و عمر تجهیز الکتریکی تاثیر بگذارند. این شرایط، مخصوصاً وقتی با هم ترکیب شوند، باعث خطاهای زودرس می‌گردند.



می‌توان با پیروی از توصیه‌های سازنده در عملیات نگهداری، از هزینه‌های تعمیر اجتناب کرد. مهمترین قوانینی که باید از آنها پیروی کرد عبارتند از:

- تجهیز تمیز نگهداشته شود.
- تجهیز خشک نگهداشته شود.
- از اصطکاک بیش از حد قطعات مکانیکی جلوگیری شود.

### ۳-۹- بازرسی و سرویس و نگهداری

بازدید سالیانه برای تابلوهای فشار متوسط کمپکت باید انجام شود؛ حتی اگر کلیدها و سایر تجهیزات تابلو در طول این مدت عمل نکرده باشند. بازه‌های سرویس و نگهداری دوره‌ای تابلوهای فشار متوسط در مناطق دارای شرایط آب و هوایی خاص باید در بازه‌های زمانی کوتاهتری انجام شود. مناطقی نظیر:

- مناطق دارای اتمسفر خورنده
- محیط‌های دارای گرد و خاک زیاد
- محیط‌های دارای رطوبت بالا
- تابلوهایی با تعداد عملکرد بالای کلیدهای موجود در آن

در سرویس دوره‌ای تابلوهای فشار متوسط باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

- بخش‌های روبروی تابلو باید کاملاً تمیز شوند.
- کلیه سکسیون‌ها و کلیدهای قدرت باید تمیز شوند.
- مکانیزم‌های قطع و وصل کلید قدرت و سکسیون‌ها بازرسی شده و از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود.

- در صورتی که آسیبی در تجهیزات داخل تابلو ملاحظه شد سریعاً سازنده تابلو مطلع گردد و اقدامات لازم برای سرویس یا تعویض قطعه مذکور صورت گیرد.
- شمارنده تعداد عملکرد سکسیون‌ها و کلیدهای قدرت بررسی شود.

⚠ در صورتی که شمارنده تعداد عملکرد کلیدهای قدرت یا سکسیون‌ها بیش از محدوده مجاز آنها باشد تجهیزات باید تعویض شده یا اقدامات لازم برای بازیابی آنها (براساس دستورالعمل سازنده) صورت گیرد.



⚠ سکسیونرها یا کلیدهای قدرت گازی به هیچ وجه نباید در محل تابلو باز شوند زیرا پودر ناشی از تجزیه گاز SF<sub>6</sub> که در داخل آنها وجود دارد سمی بوده و می‌تواند باعث آسیب‌های جدی یا مرگ به‌برداران شود.

• فشار گاز تابلوهای GIS کنترل شود.

⚠ در صورتی که فشار گاز آنها کمتر از مقدار مجاز باشد بهره‌برداری مجدد از آنها مجاز نبوده و ممکن است باعث بروز جرقه‌های داخلی در تابلو گردد. در این صورت تابلو باید تعویض شده یا اقدامات لازم برای بازیابی آن (برا ساس دستورالعمل سازنده) صورت گیرد.

- اتصالات مکانیکی بررسی و در صورت نیاز اصلاح شوند.
- پیچ و مهره‌ها باید کاملاً محکم شده و قسمت‌های متحرک به طور آزادانه حرکت کنند.
- ترانسفورماتورهای اندازه گیری باید تمیز شده و از لحاظ آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گیرند.
- مکانیزم عملکرد باید بی عیب بوده و اینتللاک‌ها و قفل‌ها کنترل شوند و نشانگر محل کنタکت‌ها (وضعیت کلید) صحیح عمل کند.
- جافیوزها باید به طور کامل بازرسی شده و مقادیر نامی و اضافه دما بازرسی گردد. اضافه دما ممکن است ناشی از انتخاب نامناسب فیوز، اضافه بار فیدر و سست بودن اتصالات باشد.
- در صورت خراب بودن فیوز باید یک فیوز با همان مقدار نامی در آن محل قرار گیرد. کنタکت و بدنه فیوزها باید به دقت تمیز گرددند.

⚠ در ترانسفورماتورهای جریان قبل از اقدام به عملیات سرویس و نگهداری باید از بی‌برقی ترانسفورماتور و دشوارز بودن آن اطمینان حاصل کرد. در صورتی که اولیه ترانسفورماتور روی بار و ثانویه آن باز شود حالت خطرناکی ایجاد می‌گردد که لازم است به صورت موقت اتصال کوتاه گردد.

⚠ قبل از انجام عملیات سرویس و نگهداری، ترانسفورماتور ولتاژ باید زمین گردیده و از بی‌برقی و دشوارز بودن آن مطمئن شد.


- باید دقت گردد تا به طور سه‌وی ترانسفورماتور ولتاژ از طریق پسخورد طرف ثانویه برقرار نشود.
- عملکرد صحیح دریچه‌های ایمنی باید بازرسی شده و در صورت به کار رفتن فیوزهای حفاظتی و مقاومت محدوده کننده جریان باید از نقطه نظر اتصال داشتن و سالم بودن کنترل گرددند.



### ۳-۱-۳-۹ - تمیز کردن

برای عملکرد صحیح تجهیزات، تمیز کردن و تهویه طبیعی آنها ضروری است. قبل از برداشتن پوشش‌ها و بازکردن درب‌ها برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باید احتیاط لازم به عمل آید. برای تمیز کردن داخل تابلوها وسیله مکشی توصیه می‌شود. در هر مرحله از تمیز کردن، تجهیزات باید برق باشند. برای تمیز کردن قطعات روغنی باید از پارچه جیر و یا ابر پلاستیکی نو استفاده شده و به هیچ عنوان از تکه پارچه‌های کتان نباید استفاده شود. پارچه‌های به کار رفته باید بدون پرز و از لحاظ شیمیایی تمیز باشند (شکل (۴۵)).

اگر از مواد حلال برای تمیز کردن استفاده می‌گردد باید دقต شود تا برای تجهیزات مضر نباشد. همچنین مواد آتش‌زا و یا سمی نیز به هیچ عنوان نباید مورد استفاده قرار گیرد. در طول مدت تمیز کردن باید دقت شود که بدون دلیل درب‌ها باز نمانده و بعد از انجام کار درب‌ها بسته و از لحاظ ایمنی، اینترلاک‌ها مرتب کنترل شوند. همچنین بایستی در طول مدت مذکور مراقبت لازم از برچسب‌ها و علایم نصب شده صورت گیرد تا خللی در وضعیت آنها ایجاد نشود.



شکل (۴۵): تمیز کردن عایق‌های موجود در تابلو

### ۳-۲-۳-۹ - علامت‌گذاری سلول‌ها و اتصالات

تمامی سلول‌ها و خروجی کابل‌ها باید قبل از جابجایی علامت‌گذاری شوند. همچنین اتصالات باز شده یا ایجاد شده موقت که برای آزمایش در نظر گرفته شده اند باید به دقت مشخص گردند تا بعد از انجام عملیات به صورت اول برگردانده شوند.

### ۳-۳-۹ - چگونگی اتصالات

صحت اتصالات و سالم بودن آنها باید به طور مرتب بازرسی شود. بعد از وقوع اختلال، پیچ و مهره‌ها، پین‌ها و قفل‌ها، سرکابل‌ها و همچنین اتصالات زمین باید بررسی شده و در صورت تغییر وضعیت، دوباره به صورت اول



برگردانده شوند. کلیه اتصالات پیچ و مهره‌ای توسط آچار ترکمتدار بایستی بررسی مجدد شوند. اتصالات قابل انعطاف بافته شده زمین نیز باید از لحاظ سائیدگی و قابلیت انعطاف بازرگانی شده و در صورت لزوم تعویض گردد.

### ۴-۳-۹ - اینترلاک‌ها

- شخص مسئول سرویس و نگهداری باید ماهیت و هدف استفاده از اینترلاک و تجربه کار مربوطه را داشته باشد.
- هنگام سرویس و نگهداری اینترلاک‌ها نکات به شرح ذیل مد نظر قرار گیرد:
- پیچ‌ها، اهرم‌ها، فنرها و قفل‌ها باید تمیز شده و به منظور عملکرد صحیح به حد کافی روغن کاری شوند.
  - هر نشانه‌ای از پوسیدگی به دقت بررسی و در صورت لزوم قطعه تعویض گردد.
  - تمامی اجزای ثابت مانند پیچ و مهره‌ها، پیچ تنظیم، پین‌ها و ... بازرگانی گردد.
  - مدارات سیم‌بندی و ترمینال‌ها کنترل و قسمت‌های معیوب تعویض و یا سرویس شود.
  - آزمون مقاومت عایقی روی مدارات کنترل صورت گیرد (در صورت دسترسی به مدارات فشار ضعیف حفاظت و کنترل).

- بعد از بی‌باری شینه‌ها و فیدرها عملکرد تمام اینترلاک‌ها بررسی گردد. این آزمایش‌ها بایستی هم در جهت عملکرد و هم در جهت عدم عملکرد اینترلاک ترتیب داده شود تا هم از کار صحیح سیستم و هم از رفع خطر در موقع لزوم اطمینان حاصل گردد.

### ۴-۳-۹ - کارت مشخصه سرویس و نگهداری

کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوهای فشار متوسط کمپکت در جدول (۹) ارایه شده است.



### جدول (۹): کارت مشخصه سرویس و نگهداری تابلوی فشار متوسط کمپکت

ردیف	سازنده :	تاریخ نصب :	نام تجهیز :			
			وضعیت انجام	قابل قبول	قابل قبول	شماره سریال :
۱	پاکیزگی / وضعیت رنگ					
۲	وضعیت اتصالات					
۳	جا فیوزها					
۴	کلیه سرکابلها					
۵	سکسیونرها و مکانیزم قطع آنها					
۶	مکانیزم های فرمان تجهیزات					
۷	فشار گاز تابلوهای GIS					
۸	فشار گاز سکسیونرها					
۹	اتصالات زمین					
۱۰	وسایل اندازه گیری					
۱۱	سیم کشی تابلو با توجه به نقشه های موجود					
۱۲	کلیدهای کمکی					
۱۳	توصیه برای بازدید بعدی					
۱۴	مکانیزم شارژ فنر سکسیونر فیوزدار					
۱۵	عملکرد صحیح اینترلاک ها					



## پیوست (۱): درجه حفاظت (IP) تابلوی فشار متوسط

جداول (پ-۱-۱) و (پ-۱-۲) درجات مختلف حفاظت مربوط به تابلوهای فشار متوسط را نشان می‌دهند.

جدول (پ-۱-۱): درجات مختلف حفاظت (رقم اول)

درجه حفاظتی	حفاظت در مقابل تماس با قسمت‌های برقدار و متحرک
IP <sup>۲</sup> X	انگشت یا اشیاء با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر
IP <sup>۳</sup> X	ابزار، سیم‌ها و غیره با قطر یا ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر
IP <sup>۴</sup> X	سیم با قطر یا نوار با ضخامت بیش از ۱/۰ میلیمتر

جدول (پ-۱-۲): درجات مختلف حفاظت (رقم دوم)

درجه حفاظتی	حفاظت در مقابل قطرات آب و مایع
IPX <sup>۲</sup>	ریزش قطرات آب به صورت عمودی بر روی تابلویی که ۱۵ درجه از وضعیت عادی خود کج شده است مضر نیست.
IPX <sup>۳</sup>	ریزش قطرات آب تا زاویه ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی نبایستی هیچگونه آسیبی به تابلو برساند.
IPX <sup>۴</sup>	مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیب برساند.



## پیوست (۲): زمین

در این بخش فقط به یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین که با الکتروولیت سدیم بنتونیت آماده‌سازی می‌شود، پرداخته می‌شود. عنوان الکترود می‌توان هم از میله‌های کاپرولد یا فولاد گالوانیزه استفاده نمود و هم بجای میله، هادی چند مفتولی  $1 \times 35$  میلیمتر مربع به شرطی که قطر هر مفتول آن کمتر از  $1/8$  میلیمتر نباشد، عنوان الکترود بکار برد. یک سیم مسی به ارتفاع یک متر از ته چاه بصورت حلقه مارپیچی به قطر حدود ۸۰ سانتیمتر و فاصله ۱۵ سانتیمتر حلقه‌ها از هم آماده و در چاه مستقر شود.

### الف: استفاده از بنتونیت فعال شده در کانال‌های سطحی

- ۱- کanalی به عرض ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر به عمق ۷۵ سانتیمتر و به طول مورد نظر حفر شود. اگر عمق نفوذ بخزندگی خاک بیشتر از ۷۵ سانتیمتر باشد، باید کanalی عمیق‌تر (تا زیر لایه بخزندگی) حفر گردد.
- ۲- کف کanal تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتر از بنتونیت بصورت دوغاب سفت (۳۵ درصد بنتونیت و ۶۵ درصد آب) پر شود.
- ۳- سیم یا صفحه مسی روی لایه بنتونیت مطابق دستورالعمل اجرای سیستم اتصال زمین (sw/30/071) خوابانیده شود.
- ۴- روی سیم به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر با بنتونیت به صورت دوغاب سفت پوشانیده شود.
- ۵- بقیه کanal با خاک سرند شده پر و کمپکت گردد.

**توجه:** با توجه به حجم کanal و شرایط ذکر شده برای هر متر طول، ۴۵-۳۰ کلیوگرم بنتونیت خشک مورد نیاز است.

### ب: استفاده از بنتونیت فعال شده در چاه‌های عمودی با نصب میله زمین


- ۱- چاهی به قطر تقریبی ۶۰-۹۰ سانتیمتر و به عمق ۳ متر حفر شود.
- ۲- دو عدد میله زمین  $1/5$  متری با استفاده از کوپلینگ در وسط حفره طوری کوبیده شود که ۵۰ سانتیمتر از میله زمین در داخل زمین فرو رود.
- ۳- بنتونیت بصورت دوغاب سفت کاملاً بهم زده شده (۳۵ درصد بنتونیت و ۶۵ درصد آب) و دور میله تخلیه شود. این کار تا ۳۰ سانتیمتر پایین تراز لبه فوکانی میله زمین ادامه داده شود.
- ۴- اتصالات لازم به میله زمین انجام شود. در صورت تمایل دریچه بازدید نصب شود و یا چاه کاملاً با خاک سرند شده پر گردد. در صورت حساس بودن محل، ۴۰ درصد بنتونیت را با خاک و آب مخلوط کرده و گودال بوسیله آن پر شود.



۶- هنگام پر کردن چاه ضروری است بعد از هر ۲۰ سانتیمتری که با مواد پر می‌شود، مواد دوغاب سفت را فشار داده تا کاملاً به میله زمین بچسبد. این عمل، فشردگی و چسبندگی لایه‌ها را به میله زمین افزایش داده و به پر کردن فضای خالی کمک می‌کند.

**توجه:** با توجه به اینکه حدود ۲ متر ارتفاع از کف چاه با بنتونیت به صورت دوغاب سفت پر می‌شود تقریباً ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بنتونیت خشک مورد نیاز خواهد بود.

**تبصره:** در صورتی که با ایجاد یک حلقه چاه، مقاومت کمتر از ۲ اهم حاصل نشود، باید چاه دیگری را با همین مشخصات در فاصله حداقل ۶ متری از چاه اول حفر نمود. ضمناً ارتباط دو چاه باید مطابق بند الف انجام گیرد.



شکل (پ-۱): یک نمونه چاه زمین و الکترود اتصال زمین که با الکتروولیت سدیم بنتونیت



## پیوست (۳): درجات آلودگی

جدول (پ-۳-۱) درجات مختلف آلودگی مربوط به طراحی تابلوهای فشار متوسط را نشان می‌دهند.

جدول (پ-۳-۱): درجه آلودگی

درجه آلودگی	توضیحات
درجه آلودگی ۱	هیچ آلودگی وجود ندارد و یا تنها آلودگی‌های خشک و بدون هدایت الکتریکی دیده می‌شود.
درجه آلودگی ۲	معمولًا تنها آلودگی‌های بدون هدایت الکتریکی وجود دارد. هر چند به ندرت یک هدایت موقت ایجاد شده در اثر میان انتظار می‌رود.
درجه آلودگی ۳	آلودگی‌های با هدایت الکتریکی وجود دارد یا اینکه آلودگی‌های خشک غیررسانا که در اثر معیان هادی می‌شوند، دیده می‌شود.
درجه آلودگی ۴	در اثر عواملی مانند ذرات هادی، باران یا برف و هدایت الکتریکی پایدار ایجاد می‌کند.



پژوهشگاه نیرو



شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

این دستورالعمل تحت نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (دییرخانه) توسط پژوهشگاه نیرو و تدوین و پس از طرح در جلسات کمیته‌های تخصصی و اعمال نقطه نظرات صاحب‌نظران نهایی شده است.

تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز جنوبی - نبش کوچه سرو  
[www.tbtb.ir](http://www.tbtb.ir)  
 کد پستی: ۱۴۳۵۸۹۳۷۳۷ - تلفن: ۰۵۷۰۹۰-۵ - دورنگار: ۰۳۹۴۱۷ - ۰۸۸۰

تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختり)  
[www.nri.ac.ir](http://www.nri.ac.ir)  
 صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۵۱۷ - تلفن: ۰۷۹۴۰۰-۰۸۸۰ - دورنگار: ۰۷۸۲۹۶ - ۰۸۸۰

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ونک - خیابان رشید یاسمی  
جنوب بیمارستان خاتم الانبیا (ص) - شرکت توانیر  
تلفن : ۰۷۹۳۵۰۷۱ - دورنگار: ۸۸۶۴۴۹۷۰